Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
2p23IpBLWI

Serie U

CERTIFICADO Nº 0177574

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR/ PROPIETARIO: CRIADO MANUEL ANDRES
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20236508081
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: DR. ADOLFO GRINSTEIN 3028
- CIUDAD/ MUNICIPIO: FLORENCIO VARELA
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): 1888
- TELEFONO/ TELEFONE: 1126522569
- E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AF086WY
- REGISTRO / RENAVAM: B315344
- AÑO / ANO: 2022
- CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 09/02/2024
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 09/02/2024
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 09/02/2025
- CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: PERGAL S.R.L.
- CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 140-101
- RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TECNICO: ING. RODOLFO CARRANZA VILCHEZ
- Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: 1674(C.P.A.I.A)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Não obrigatório preenchimento

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

- ALTURA / ALTURA: 3.50 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 6.70 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

- MARCA / MARCA: VOLVO
- MODELO/ MODELO: FM 410 6X2 T
- NUMERO/ NUMERO: *9BVX1F1C2NE909690*
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 24000
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): CATEGORÍA C (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

- NUMERO / NUMERO (*): D11202901 1C2EL
- COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
- POTENCIA / POTENCIA (*): 410 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO/ TIPO: 2.60 m.
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CPG CTCP
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL
- NUMERO/ NUMERO (*): 40512899

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

Ficha RCM AITA Nº 3022296
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 720.0
Cargas Peligrosas

ORIGINAL

CEROUNOSIETESIETECINCOSIETECUATRO

PARABRISA PARA PROXIMA RTO)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (RENOVAR CIRCULO DE VELOCIDAD)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (COMPLETAR CON BANDAS)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Haro, Daniel	Ing. Carranza Vilchez, Rodolfo Mat. Nº: 1674(C.P.A.I.A)

Página Pág 1

Certificado: U-177574

Escaneado con CamScanner



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6 - Inscripción CNRT	Nro.: 20950502380

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro.:
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Codigo de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACIÓN	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 140-101	FECHA 09/02/2024	HORA HI: 15:29 / HF: 15:58	Nro. **101-01163501**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: CRIADO MANUEL ANDRES — DOMINIO **AF086WY** — AÑO 2022

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLVO	FM 410 6X2 T	*9BVX1F1C2NE909690*
MOTOR	VOLVO	D11	D112029011C2EL
TACOGRAFO	CONTINENTAL		40512899
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.10
1	4816	16.0	13.1	18.12	61.59	CO(%)	HC(ppm)
2	1848	6.54	5.16	21.1	64.54	NOX	
3	2210	5.29	5.34	0.94	49.03		
4						**RUIDO**	
						EXT. ESCAPE	80.0 dBA
TOTAL	8874					INT. PASAJE	MOT. 3/4
FRENO ESTAC. 1	8874	12.14	9.92	19.11	59.08 / 25.23	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
						DERIVA	-0.39 (m/Km.)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

030504(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Pérdida de aire o líquido hidráulico (REPARAR PERDIDA DE AIRE)

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones (PARAGOLPE TRASERO)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (CAMBIAR PARABRISA PARA PROXIMA RTO)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (RENOVAR CIRCULO DE VELOCIDAD)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (COMPLETAR CON BANDAS)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Haro, Daniel	Ing. Carranza Vilchez, Rodolfo Mat. Nº: 1674(C.P.A.I.A)

Página 1 de 1

Certificado: U-177574

Escaneado con CamScanner