DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: C/

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
5fVNqwVhh

Serie U

CERTIFICADO Nº 0208369

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR/ PROPIETARIO: RODRIGUEZ JOSE LUIS
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20169992208
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: SAN MARTIN
- CIUDAD/ MUNICIPIO: BEAZLEY
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): D5721
- TELEFONO/ TELEFONE: 1
- E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: SAN LUIS

- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: CLX234
- REGISTRO / RENAVAM: 891861
- AÑO / ANO: 1998
- CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4

- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 26/03/2024
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 26/03/2024
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 26/09/2024
- CENTRO DE REVISION TECNICA: EL TRÉBOL DE MENDOZA S.A.
  NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-026
  CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- RESPONSABLE TECNICO: ING. MARÍA FLORENCIA PEÑA
  RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:

M. FLORENCIA PEÑA
ING. INDUSTRIAL
MATRICULA 4772
RESPONSABLE TECNICO
TREBOL DE MENDOZA S.A.

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

- ALTURA / ALTURA: 2.85 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 14.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

- MARCA / MARCA: RANDON
- MODELO/ MODELO: SR CS 03 30
- NUMERO/ NUMERO: 9ADK1453WWM139696
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

- NUMERO / NÚMERO (*): -
- COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
- POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO/ TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAIA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- MARCA/ MARCA (*): -
- NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES

Ficha RCM AITA Nº: 3126677
Nro. de ICM: 283181
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA

ORIGINAL

CERODOSCEROOCHOTRESSEISNUEVE

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: C/

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
5fVNqwVhh

Serie U

CERTIFICADO Nº 0208369

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR/ PROPIETARIO: RODRIGUEZ JOSE LUIS
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20169992208
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: SAN MARTIN
- CIUDAD/ MUNICIPIO: BEAZLEY
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): D5721
- TELEFONO/ TELEFONE: 1
- E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: SAN LUIS

- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: CLX234
- REGISTRO / RENAVAM: 891861
- AÑO / ANO: 1998
- CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4

- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 26/03/2024
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 26/03/2024
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 26/09/2024
- CENTRO DE REVISION TECNICA: EL TRÉBOL DE MENDOZA S.A.
  NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-026
  CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- RESPONSABLE TECNICO: ING. MARÍA FLORENCIA PEÑA
  RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:

M. FLORENCIA PEÑA
ING. INDUSTRIAL
MATRICULA 4772
RESPONSABLE TECNICO
TREBOL DE MENDOZA S.A.

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

- ALTURA / ALTURA: 2.85 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 14.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

- MARCA / MARCA: RANDON
- MODELO/ MODELO: SR CS 03 30
- NUMERO/ NUMERO: 9ADK1453WWM139696
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

- NUMERO / NÚMERO (*): -
- COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
- POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO/ TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAIA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- MARCA/ MARCA (*): -
- NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES

Ficha RCM AITA Nº: 3126677
Nro. de ICM: 283181
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA

ORIGINAL

CERODOSCEROOCHOTRESSEISNUEVE



RTO

RODRIGUEZ JOSE LUIS

SAN MARTIN

SAN LUIS

CLX234

13/03/2025

ORIGINAL

09010101(L) Carroceria > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosion

09010102(L) Carroceria > Exterior > Exterior General - Publicidad > Elementos de carroceria faltantes y/o en mal estado


Apco
JOWSA, DUBLIO



RTO

RODRIGUEZ JOSE LUIS

SAN MARTIN

SAN LUIS

CLX234


13/03/2025

ORIGINAL

09010101(L) Carroceria > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosion

09010102(L) Carroceria > Exterior > Exterior General - Publicidad > Elementos de carroceria faltantes y/o en mal estado


Apco
JOWSA, DUBLIO



ción

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
3Ma3nTR9e

VTP ☐ VTO ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: RODRIGUEZ JOSE LUIS
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 20169992208
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: SAN MARTIN
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: BEAZLEY
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): D5721
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 1
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: SAN LUIS

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: CLX234
10 **REGISTRO** / RENAVAM: B91861
11 **AÑO** / ANO: 1998
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 18/09/2024
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 18/09/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: 18/03/2025
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** EL TRÉBOL DE MENDOZA S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 080-026
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. FERNANDO GRASSO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **N° DE REGISTRO/** N° DE REGISTRO: 7831 CAT "A"(MENDOZA)

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.10 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 14.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: RANDON
24 **MODELO/** MODELO: SR CS 03 30
25 **NUMERO/** NUMERO: 9ADK1453WWM139696
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): -
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CMG
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): -
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 3560869
Nro. de ICM: 283181
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA

ORIGINAL

CEROCINCOSEISOCHOSEISSIETENUEVE

presencia de corrosión

09010102(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Elementos de carrocería faltantes y/o en mal estado

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	JOWSA, DUILIO	Ing. Grasso, Fernando F. GRASSO ING. ELECTROMECANICO DIRECTOR TECNICO Matrícula 7831 A

Certificado: U-568679