

MS U-0566868

MERCOSUR

MINISTERIO DE TRANSPORTE

REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)

VALIDO HASTA

24

25

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97

01 TITULAR/ PROPIETARIO:	MERCADO SOTO FELIX
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 20922357456
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	RUTA 40 KM 76
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	TUNUYÁN
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	5560
06 TELEFONO/ TELEFONE:	0262215530704
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	M@F.COM
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	MENDOZA
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	JLC722
10 REGISTRO / RENAVAM:	B234851
11 AÑO / ANO:	2011
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	13/09/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	13/09/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	13/09/2025
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	INSTECMEC S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	080-055
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. LEONARDO J. HUESO
19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO:	11070(C.P.I.G.M.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

ORIGINAL

CEROCINCOSEISSEISOCHOSEISOCHO

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/ AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA: 337mHkRR

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

10 ALTURA / ALTURA:	3.10 m.
11 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
12 LARGO / COMPRIMENTO:	9.40 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	MALDONADO
24 MODELO/ MODELO:	AC-CA
25 NUMERO/ NUMERO:	BEMP0943ABA000015
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	-
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	-
34 POTENCIA / POTÊNCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG CI CF CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	ACOPLADO
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 3546928
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

030511(L) Sistema de frenos > Tuberias Fijas, Tuberias Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Actuación defectuosa de las valvulas (Actuacion defectuosa)

060101(L) Neumaticos y Llantas > Neumaticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento (cortes, erosiones)

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosion (presencia de corrosion)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Circulo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (Estado

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martinez Ruiz, Mauro R.	Ing. Hueso, Leonardo J. Mat. Nº: 11070(C.P.I.G.M.)

Página 1 de 2

Certificado: U-566868


PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA
JLC722
13/09/2024 08:52
JLC722 G C 080-055 1175886-1 U 566868
13/09/2024 08:47
33/mHkRRWC
Antecedentes de la Actividad
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT
Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).
Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)
SENASA
Antecedentes de las Reparaciones
Código de defecto
Tipo de Tarea
Descripción de la Tarea
Código de Reparación
Vencimiento
REVISION A LA VERA DE LA RUTA
FECHA
LUGAR
OBSERVACIONES
RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION
CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION
RTO

Transporte
...idencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTIL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-055	FECHA 13/09/2024	HORA HI: 08:47 / HF: 08:59	Nro. 055-01175886

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: MERCADO SOTO FELIX — DOMINIO **JLC722** — AÑO 2011

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MALDONADO	AC-CA	8EMP0943ABA000015
MOTOR		-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	2994	7.19	7.78	7.58	50.97	CO(%)	HC(ppm)
2	2345	6.1	7.04	13.35	57.12	NOX	
3	2652	7.16	7.96	10.05	58.12	**RUIDO**	
4						EXT. ESCAPE	
TOTAL	7991					INT. PASAJE	MOT. 3/4
FRENO ESTAC. 2	7992	7.19	7.99	10.01	55.15 / 19.36	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
						DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020103(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > RESORTES HELICOIDALES - PULMONES DE SUSPENSIÓN > Topes inexistentes o en mal estado (mal estado)

020605(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsion, Estabilizadoras y Tensoras > Tensor, bujes con juego (bujes con juego)

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (Huelgo de rodamientos)

030511(L) Sistema de frenos > Tuberias Fijas, Tuberias Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Actuación defectuosa de las valvulas (Actuación defectuosa)

060101(L) Neumaticos y Llantas > Neumaticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento (cortes, erosiones)

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión (presencia de corrosion)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (Estado

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martinez Ruiz, Mauro R.	Ing. Hueso, Leonardo J. Mat. Nº: 11070(C.P.I.G.M.)

Leonardo José Hueso
Ingeniero Industrial
Mat. 11.070 / N

Certificado: U-566868

CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE

FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Ministerio de Transporte Argentina

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
3546928	13/09/2024 08:58






A. Datos de la Unidad

1 Dominio	2 Número de Chasis	
JLC722	8EMP0943ABA000015	
33a Marca	**4 Modelo**	**5 Año**
MALDONADO	AC-CA	2011

B. Características de Modelo

6 Categoría	7 Tipo de Vehículo	8 Tipo de Cabina	9 Tipo de Tren	10 Tipo de Tracción
04	Acoplado	S/Cabina	1d2d	N/C

11 Cantidad de Asientos	12a Tanques de Combustible	12b Capacidad Total de Combustible	13 Tipo de Vinculación	14 Tipo de Super Estructura
N/C	N/C	N/C	Ojal Toroidal	Caja Abierta

C. Pesos y Dimensiones

15 Altura	16 Ancho	17 Largo
3.10 m	2.60 m	9.40 m

18 Longitud de Articulación	19 Centro de Carga	20 Longitud de la Super Estructura
11.10 m	N/C	N/C

21 Distancia entre Ejes							22 Ancho del Eje Trasero	23 Longitud Voladizo Trasero
1°/2°	5.30 m	2°/3°	1.30 m	3°/4°	N/C	4°/5° N/C	1.80 m	1.90 m

24a Peso 1er eje	24b Peso 2do eje	24c Peso 3er eje	24d Peso 4to eje	24e Peso 5to eje
2994 kg	2345 kg	2652 kg	N/C	N/C

25 Datos Complementarios

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
INSITEC MEC S A N° Taller: 22	Nombre: Leonardo Mueso Matrícula: 110704	

Ministerio de Transporte Argentina