Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 6 | Est.Nº 1

INFORME DE INSPECCION Nº 24 000600013232356 — OBLEA N° 251834457

Conductor	LUIS A. GRAF			Titular	LUIS A. GRAF
Documento	DNI 13887418			Documento	DNI 13887418
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	LGB441
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904957U0969158
Modelo	LO 1114	Año	2012	Chasis Nº	9BM688276CB820784
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 17/04/25					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
08.01.003	NEUMATICOS - DIBUJO : DESGASTE DESPAREJO EN NEUMATICOS EN PARTE TRASERA IZQUIERDA		
09.06.002	ESTADO GENERAL - PARABRISAS : PARABRISAS DETERIORADO		

Tiempos:	H.INGR.: 09:04:12	H.EGR.: 09:07:44	TTL.: 00:13:00	TTE.: 00:03:32

Observaciones: **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $39757,69**

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO	Fecha 16/10/2024

ORIGINAL

Impreso: 16/10/2024

#D:2