Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

43iEFYrYur

Serie **U**

CERTIFICADO Nº 0725992

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: LA PICADA HNOS SRL
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 30716450224
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: RUTA NACIONAL Nº 12 KM 464
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: LA PICADA
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 3118
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 3435406693
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:** ENTRE RÍOS

09 **MATRICULA / DOMINIO / PLACA:** **AE443PU**
10 **REGISTRO / RENAVAM:** A947174
11 **AÑO / ANO:** 2020
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 **FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:** 14/10/2024
14 **FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:** 14/10/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:** **14/10/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** SUCESION DE DUSSET OMAR
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: AMADO Y DUSSET KARINA
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 040-006
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. RAUL ALESIO RAMBAUD
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Mat. C.I.E.E.R. Nº 41560
19 **Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:** 41560 (CIEER) Nº Orden

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TÉCNICO

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA / ALTURA:** 3.40 m.
21 **ANCHO / LARGURA:** 2.60 m.
22 **LARGO / COMPRIMENTO:** 9.30 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA / MARCA:** SOLA Y BRUSA
24 **MODELO/ MODELO:** BARANDA VOLCABLES 4 EJES
25 **NUMERO/ NUMERO:** 8BAK0934AL1000789
26 **CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:** 4
27 **TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):** 2D-2D
28 **TARA / TARA (*):** -
29 **PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:** 36000
30 **CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):** -
31 **CMT / CMT (*):** CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO / NÚMERO (*):** -
33 **COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):** -
34 **POTENCIA / POTENCIA(*):** -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:** -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CI CF CMG CP
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: ACOPLADO
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): -
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 3623213
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -
CATEGORIA D, PBTC=52,5TN

ORIGINAL

CEROSIETEDOSCINCONUEVENUEVEDOS

Escaneado con CamScanner





43iEFYrYur

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 104105187775

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Escaneado con CamScanner