Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
FchURAW3C

Serie U

CERTIFICADO Nº 0178482

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETARIO: TRANSPORTE HIRIART HNOS SH DE
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30649408412
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: BURGOS NORTE 337
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: AZUL
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 7300
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 02281 436100
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **JCH979**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: 34310
11 **AÑO** / ANO: 2010
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 08/03/2024
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 08/03/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **08/03/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA**: TALLER REGIONAL AUSTRAL S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 140-119
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION**:
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO**: ING. MARTÍN ORELLANA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 12316(C.O.P.I.M.E)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.60 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 7.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: IVECO
24 **MODELO**/ MODELO: 490S42T
25 **NUMERO**/ NUMERO: *8ATM2ASH0AX070305*
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 24000
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): CATEGORIA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): F3BE06815016341
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): 420 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CF CMG CI CP
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*): CONTINENTAL
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): 07138472

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
OPERADOR: TRANSPORTE HIRIART HERMANOS SH
Ficha RCM AITA Nº: 3083992
Nro. de ICM: 280430
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1400.0
PRA_119-01063594

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

Orellana, Martín Adrián
INGENIERO MECÁNICO
M.N. COPIME 12316

ORIGINAL

CEROUNOSIETEOCHOCUATROOCHODOS







FchURAW3CP

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 500205065512

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	TRACTOR CON PLATO
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 140-119	FECHA 08/03/2024	HORA HI: 13:42 / HF: 13:54	Nro. **119-01063618**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: TRANSPORTE HIRIART HNOS SH DE OSVALDO	DOMINIO **JCH979**	AÑO 2010

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	IVECO	490S42T	*8ATM2ASH0AX070305*
MOTOR	IVECO	F3BE0681	F3BE06815016341
TACOGRAFO	CONTINENTAL		07138472
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4920	17.8	19.2	7.29	76.66
2	1832	8.09	7.73	4.45	88.03
3	2630	6.58	8.7	24.37	59.22
4					
TOTAL	9382				73.99
FRENO ESTAC. 3	9382	7.36	7.61	3.29	16.27

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.84
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	82.4 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	2.92 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

040503(L) Chasis > Motor Transmisión > Pérdidas de fluidos en el conjunto transmisión, sujeción (HUMEDAD DE ACEITE EN ZONA MOTOR)

APTO

Orellana, Martín Adrián
INGENIERO MECÁNICO
M.N. COPIME 12316

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Orellana, Martín	Ing. Orellana, Martín Mat. Nº: 12316(C.O.P.I.M.E)

Certificado: U-178482