

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

5xZGnBrVu

Serie U

CERTIFICADO Nº 0429207

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☐

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97. X

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO:
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: TRANSPORTE CABRERA S.R.L.
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: CUIT 33709481199
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: SARMIENTO Nº 648
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): GAIMAN
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 9105
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): 29147087411
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF:

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: CHUBUT
10 **REGISTRO** / RENAVAM: **AA093BW**
11 **AÑO** / ANO: A410901
12 **CATEG. VEHICULO** 2016 TEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 20/04/2024
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 20/04/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **20/04/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:**
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: BULLMETAL S.R.L.
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:**
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 020-071
18 **RESPONSABLE TECNICO:**
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. ROBERTO ADRIÁN CASTAÑO
19 **N° DE REGISTRO**/ N° DE REGISTRO: 54012(CIPBA)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.70 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 6.40 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: SCANIA
24 **MODELO**/ MODELO: R 400 A 4X2
25 **NUMERO**/ NUMERO: 9BSR4X200++G3885421+
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): 16500
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL :
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*):

MOTOR / MOTOR -
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 8273927
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CP CTE CMG CI CF CPG
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*): CONTINENTAL
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): 00530394

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

Ficha RCM AITA Nº: 3181977
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1380.0

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCUATRODOSNUEVEDOSCEROSIETE

Ing. CASTAÑO ADRIAN
MAT. 54012
DIRECTOR TECNICO

APTO

Ing. CASTAÑO ADRIAN
MAT. 54012
DIRECTOR TECNICO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Caro, Leandro J.	Ing. Castaño, Roberto Adrián Mat. Nº: 54012(CIPBA)

Certificado: U-429207



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 204304800169

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 020-071	FECHA 20/04/2024	HORA HI: 10:03 / HF: 10:55	Nro. **071-01139081**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPORTE CABRERA S.R.L.	DOMINIO **AA093BW**	AÑO 2016

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	R 400 A 4X2	+9BSR4X200++G3885421+
MOTOR	SCANIA	XX	8273927
TACOGRAFO LIMITADOR	CONTINENTAL No		09530394
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA PRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.81
1		4396	13.5	12.4	8.15	60.06	CO(%)	HC(ppm)
2		2292	5.57	6.77	17.73	54.88	NOX	
3							RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	90.0 dBA
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		6688				58.28	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	1	6689	7.84	9.48	17.3	26.39	DERIVA	0.21 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

APTO

Ing. CASTAÑO ADRIAN
MAT. 54012
DIRECTOR TECNICO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Caro, Leandro J.	Ing. Castaño, Roberto Adrián Mat. Nº: 54012(CIPBA)

Certificado: U-429207