Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
MgZso3Xar2

Serie **U**

CERTIFICADO Nº 0654063

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: WEIMER NORBERTO RODOLFO (*)
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30715330209
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: ENTRE RIOS Nº 1011
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: GENERAL RAMÍREZ
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 3164
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 3434169631
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): NOTIENE@NOTIENE.COM
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **OJP324**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: B83409
11 **AÑO** / ANO: 2014
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 18/09/2024
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 18/09/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **18/09/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** PARANATEST S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 110-038
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. DINO J. TOMMASI
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **N° DE REGISTRO**/ N° DE REGISTRO: 41859(C.E.I.E.R.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

TOMMASI Dino Javier
Ing. Electromecánico

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 **ALTURA** / ALTURA: 3.60 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.57 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 5.90 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA** / MARCA: MERCEDES BENZ
24 **MODELO**/ MODELO: ACTROS 1841 LS
25 **NUMERO**/ NUMERO: WDB934032EL775506
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 541944C0899434
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CP CPG CTE CI CF CMG
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA**/ MARCA (*): CONTINENTAL
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): 08930734

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

OPERADOR: WEIMER SRL
Ficha RCM AITA Nº: 3559822
Nro. de ICM: 250865
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 780.0

CENTRO DE REVISION TECNICA
Tel: 4216011 / 4216034

PARANATEST

ORIGINAL

CEROSEISCINCOCUATROCEROSEISTRES





MgZso3Xar2

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 104105338523

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	CAMION TRACTOR C/CAB. DORMIT. Y PLATO DE ENGANCHE
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 110-038	FECHA 18/09/2024	HORA HI: 10:39 / HF: 11:33	Nro. **038-01083994**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: WEIMER NORBERTO RODOLFO	DOMINIO **OJP324**	AÑO 2014

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	ACTROS 1841 LS	WDB934032EL775506
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM501 LA EURO III	541944C0899434
TACOGRAFO LIMITADOR	CONTINENTAL No		08930734
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.28
1		5155	12.42	11.34	8.7	46.98	CO(%)	HC(ppm)
2		2095	5.11	5.88	13.1	53.47	NOX	
3							RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	92.0 dBA
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		7250				48.86	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	2	7251	4.97	5.79	14.16	15.13	DERIVA	2.45 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

APTO

PARANATEST
CENTRO DE REVISION TECNICA
Tel. 4410811 / 4410804

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Faifer, Hernan	Ing. Tommasi, Dino J. Mat. Nº: 41859(C.E.I.E.R.)

cicer
OMMASI Dino Javier
Ing. Electromecánico
Mat. 41859

Certificado: U-654063