Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
72wHA4dNE

Serie **U**

CERTIFICADO Nº 0572852

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01	**TITULAR**/ PROPIETÁRIO:	GARCIA FABRICIO EXEQUIEL
02	**RUT / CUIT / CNPJ / CPF:**	CUIT 20321333002
03	**DOMICILIO**/ ENDEREÇO:	RUIZ DAUDET Nº 415
04	**CIUDAD**/ MUNICIPIO:	SAN RAFAEL
05	**CODIGO POSTAL**/ CEP(*):	5600
06	**TELEFONO**/ TELEFONE:	0111526402162
07	**E-MAIL**/ E-MAIL(*):	-
08	**DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF:	MENDOZA
09	**MATRICULA / DOMINIO** / PLACA:	**DFA936**
10	**REGISTRO** / RENAVAM:	A586843
11	**AÑO** / ANO:	2000
12	**CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13	**FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO:	01/10/2024
14	**FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO:	01/10/2024
15	**FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO:	**01/04/2025**
16	**CENTRO DE REVISION TECNICA:** NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	EL TRÉBOL DE MENDOZA S.A.
17	**CODIGO CENTRO DE REVISION:** CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	080-026
18	**RESPONSABLE TECNICO:** RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. MAIRA FLORENCIA PEÑA
19	**Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO:	0005221(C.P.I.I.)

FIRMA RESP. TÉCNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20	**ALTURA** / ALTURA:	3.10 m.
21	**ANCHO** / LARGURA:	2.60 m.
22	**LARGO** / COMPRIMENTO:	14.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23	**MARCA** / MARCA:	INTEGRAL
24	**MODELO**/ MODELO:	SBV3
25	**NUMERO**/ NUMERO:	01360
26	**CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27	**TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28	TARA / TARA (*):	-
29	**PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL:	28500
30	**CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*):	-
31	**CMT** / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32	**NUMERO** / NÚMERO (*):	-
33	**COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*):	-
34	**POTENCIA** / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35	**MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA:	-
36	**CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37	**TIPO**/ TIPO:	-
38	**CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39	**CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA:	CTE CP CI CF CMG
40	**TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
41	**TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42	**MARCA**/ MARCA (*):	-
43	**NUMERO**/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 3592174
Nro. de ICM: 281875
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCINCOSIETEDOSOCHOCINCODOS

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 107805355361

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	SEMIACOPLADO CON CAJA ABIERTA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-026	FECHA 01/10/2024	HORA HI: 11:16 / HF: 11:26	Nro. 026-01074337

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: GARCIA FABRICIO EXEQUIEL		DOMINIO **DFA936**	AÑO 2000
MARCA	**MODELO**		**NÚMERO**
CHASIS INTEGRAL	SBV3		01360
MOTOR -	-		-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA -	TCA (CAJA ABIERTA)		-
-	EXPTE. VTP -		PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	4510	11.1	10.9	1.8	49.73	CO(%)	HC(ppm)
2	3710	8.6	8.4	2.33	46.71	NOX	
3	3800	12.3	12.5	1.6	66.53	**RUIDO**	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	12020				54.11	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 1	12020	11.6	11.7	0.85	19.76	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión

09010102(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Elementos de carrocería faltantes y/o en mal estado

APTO

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA

M. FLORENCIA PEÑA
ING. INDUSTRIAL
MATRICULA A11469
TREBOL DE MENDOZA S.A

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	JOWSA, DUILIO	Ing. Peña Moya Florencia Mat. Nº 0005224 (C.P.I.I.)

Certificado: U-572852