Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 2

| | | | |
|---|---|---|---|
| CARGA SÍ | PASAJEROS (---------) | VTJL (---------) | PARTICULAR (---------) |
| CRT 080-055 | FECHA 15/05/2024 | HORA HI: 09:20 / HF: 09:48 | Nro. **055-01169301** |

**IDENTIFICACION DEL VEHICULO:** GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: MARABELLI MARCELO FABIAN — DOMINIO **BBT509** — AÑO 1996

| | MARCA | MODELO | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| CHASIS | MERCEDES BENZ | BM388 VERSION 1938 | 8AC3880255A112663 |
| MOTOR | MERCEDES BENZ | OM | 47698010683151 |
| TACOGRAFO | | | |
| LIMITADOR | | | |
| CARROCERIA | - | TPE (PLATO DE ENGANCHE) | - |
| | - | EXPTE. VTP - | PLANO VTP No. - |

**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:** CV

| CONTROL DE PESADA (Kg) | | CONTROL DE FRENOS | | | | GASES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJES | BÁSCULA | FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA | BACHARACH | OPACIDAD 0.30 |
| 1 | 4511 | 11.28 | 11.73 | 3.84 | 52.0 | CO(%) | HC(ppm) |
| 2 | 2569 | 7.45 | 6.42 | 13.83 | 55.04 | NOX | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | RUIDO | |
| | | | | | | EXT. ESCAPE | 83.0 dBA |
| TOTAL | 7080 | | | | 53.1 | INT. PASAJE | MOT. 3/4 |
| FRENO ESTAC. 2 | 7081 | 5.66 | 6.37 | 11.15 | 17.32 | INT. CABINA | MOT. 3/4 RAL. |
| | | | | | | DERIVA | 2.8 (m/Km.) |

**Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO**

040503(L) Chasis > Motor Transmisión > Pérdidas de fluidos en el conjunto transmisión, sujeción ( Pérdidas de fluidos)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (Estado deficiente )

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Estado deficiente )

Ingeniero Electromecánico
Lucero Aldo Eduardo
Mat. 7062 - A

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Sarmiento Cornejo, Juan | Ing. Hueso, Leonardo J.<br>Mat. Nº: 11070(C.P.I.G.M.) |



**Certificado: U-390041**

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

**RTO**

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
7MCShR1me

Serie U

**CERTIFICADO Nº 0390041**

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97

| | |
|---|---|
| 01 TITULAR/ PROPIETARIO: | MARABELLI MARCELO FABIAN |
| 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: | CUIT 20238934894 |
| 03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: | J.M. IRUSTA 612 |
| 04 CIUDAD/ MUNICIPIO: | MAIPÚ |
| 05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): | 5513 |
| 06 TELEFONO/ TELEFONE: | 261205799 261367643 |
| 07 E-MAIL/ E-MAIL(*): | |
| 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: | MENDOZA |
| 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: | **BBT509** |
| 10 REGISTRO / RENAVAM: | B225695 |
| 11 AÑO / ANO: | 1996 |
| 12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: | N3 |
| 13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: | 15/05/2024 |
| 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: | 15/05/2024 |
| 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: | **15/11/2024** |
| 16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | INSTECMEC S.A. |
| 17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | 080-055 |
| 18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ING. LEONARDO J. HUESO |
| 19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: | 11070(C.P.I.G.M.) |

FIRMA/ASSINATURA RESP. TECNICO

**DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO**

| | |
|---|---|
| 20 ALTURA / ALTURA: | 3.20 m. |
| 21 ANCHO / LARGURA: | 2.50 m. |
| 22 LARGO / COMPRIMENTO: | 7.00 m. |

**CHASIS BASTIDOR/ CHASSI**

| | |
|---|---|
| 23 MARCA / MARCA: | MERCEDES BENZ |
| 24 MODELO/ MODELO: | BM388 VERSION 1938 |
| 25 NUMERO/ NUMERO: | 8AC388025SA112663 |
| 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: | 2 |
| 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): | 1S-1D |
| 28 TARA / TARA (*): | - |
| 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: | 16500 |
| 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): | - |
| 31 CMT / CMT (*): | |

**MOTOR / MOTOR**

| | |
|---|---|
| 32 NUMERO / NUMERO (*): | 47698010683151 |
| 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): | GAS OIL |
| 34 POTENCIA / POTENCIA(*): | |

**PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS**

| | |
|---|---|
| 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: | - |
| 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: | - |
| 37 TIPO/ TIPO: | - |
| 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: | - |

**PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA**

| | |
|---|---|
| 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: | CMG CF CP CI |
| 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: | CAMIÓN TRACTOR |
| 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: | TPE (PLATO DE ENGANCHE) |

**TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE**

| | |
|---|---|
| 42 MARCA/ MARCA (*): | - |
| 43 NUMERO/ NÚMERO (*): | - |

**OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:**

Ficha RCM AITA Nº: 3241940
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 950.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROTRESNUEVECEROCEROCUATROUNO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Estado deficiente )

Ingeniero Electromecánico
Lucero Aldo Eduardo
Mat. 7062 - A

| RESULTADO DE LA INSPECCION | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Sarmiento Cornejo, Juan | Ing. Hueso, Leonardo J. Mat. Nº: 11070(C.P.I.G.M.) |



**Certificado: U-390041**




| | |
|---|---|
| **Antecedentes de la Actividad** | |
| Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT | Nro:- 101204825788 |
| **Antecedentes de las Modificaciones** | |
| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). | Nro:- - |
| Denominación del Art. 33 (DNRP - | |
| SENASA - | |

**Antecedentes de las Reparaciones**

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**REVISION A LA VERA DE LA RUTA**

| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION | CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |