Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
7SciniPn2h

Serie **U**

CERTIFICADO Nº 0526767

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO:	LUIS A. CARRIZO Y CIA. S.R.L. (*)
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF:	CUIT 30517424303
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO:	AV. JUAN B. JUSTO 4805
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO:	CÓRDOBA
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*):	5019
06 **TELEFONO**/ TELEFONE:	1
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*):	-
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF:	CÓRDOBA
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA:	**OOU843**
10 **REGISTRO** / RENAVAM:	A582138
11 **AÑO** / ANO:	2015
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO:	18/06/2024
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO:	18/06/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO:	**18/06/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	MONTE DE ROBLES S.R.L.
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	050-120
18 **RESPONSABLE TECNICO:** RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. JUAN JOSÉ GUDIÑO COSMÁN
19 **N° DE REGISTRO**/ N° DE REGISTRO:	6711(C.I.E.C.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA** / ALTURA:	3.20 m.
21 **ANCHO** / LARGURA:	2.50 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO:	6.60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA** / MARCA:	SCANIA
24 **MODELO**/ MODELO:	P360 A6X2
25 **NUMERO**/ NUMERO:	+9BSP6X200++F3860098+
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*):	1S-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL :	24000
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*):	-
31 **CMT** / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO** / NÚMERO (*):	8246901
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 **TIPO**/ TIPO:	-
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA:	CI CMG CF
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA**/ MARCA (*):	CONTINENTAL
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*):	09263143

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

OPERADOR: SCANIA ARGENTINA S. A.
Ficha RCM AITA Nº: 3326762
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 460.0

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCINCODOSSEISSIETESEISSIETE

MERCOSUR
RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO
Scanned with CamScanner





7SciniPn2h

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 107104800754

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	-
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Scanned with CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISION TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 050-120	FECHA 18/06/2024	HORA HI: 11:36 / HF: 13:21	Nro. **120-01107707**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: LUIS A. CARRIZO Y CIA. S.R.L.	DOMINIO **OOU843**	AÑO 2015

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	P360 A6X2	+9BSP6X200++F3860098+
MOTOR	SCANIA	DC13	8246901
TACOGRAFO	CONTINENTAL		09263143
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4821	15.51	16.31	4.9	67.28
2	3417	8.09	8.5	4.82	49.49
3	860	1.69	2.18	22.48	45.87
4					
TOTAL	9098				58.58
FRENO ESTAC. 2	9098	8.94	6.92	22.6	17.77

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.14
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO		
EXT. ESCAPE	92.4 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA	0.85	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	JUNCOS, DAVID	Ing. Gudiño Cosmán, Juan José Mat. Nº: 6711 (C.I.F.C.)

Certificado: U-526767

Scanned with CamScanner