

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/ AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA: 5Le7YJOiBV

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO
- ALTURA / ALTURA: 3.50 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 9.20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
- MARCA / MARCA: HELVETICA
- MODELO/ MODELO: AC 3E
- NUMERO/ NUMERO: 8DHAC09B3D0004837
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
- NUMERO / NÚMERO (*): -
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): -
- POTENCIA / POTÊNCIA (*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO/ TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CF CP
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: ACOPLADO
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- MARCA/ MARCA (*): -
- NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 3525973
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR/ PROPIETARIO: TRANSPORTE GIROTTI SRL
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30709709859
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: URQUIZA Nº 1165
- CIUDAD/ MUNICIPIO: CAMILO ALDAO
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): 2585
- TELEFONO/ TELEFONE: 03468 15565926
- E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: CORDOBA
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **MLI022**
- REGISTRO / RENAVAM: B161967
- AÑO / ANO: 2013
- CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 05/09/2024
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 05/09/2024
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **05/09/2025**
- CENTRO DE REVISION TECNICA: ECA INGENIERÍ-A S.A.
  NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- CODIGO CENTRO DE REVISION: 100-075
  CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- RESPONSABLE TECNICO: ING. GUSTAVO ENRIQUE BENASAR
  RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 2-1172-9(C.I.E. - SANTA FE)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TÉCNICO

Ing. MARCOS A. TOMBOLINI
Ingeniero Industrial
M.C.I.E. Nº 2-10804-8

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSEISTRESUNOCINCOTRESTRES

170103(L) Sistema de Arrastre de Acoplados y Dolly > Lanza de Arrastre > Mal estado de bujes de unión entre lanza y tornamesa

170201(L) Sistema de Arrastre de Acoplados y Dolly > Aro Giratorio (Tornamesa) > Juego en la tornamesa

Ing. MARCOS A. TOMBOLINI
Ingeniero Industrial
M.C.I.E. Nº 2-10804-8

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Carrasco, Hernán G.	Ing. Benasar, Gustavo Enrique Mat. Nº: 2-1172-9(C.I.E. - SANTA FE)

Página 1 de 1

Certificado: U-631533