MINISTERIO DE TRANSPORTE — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 24 000600013255937 **OBLEA N° 252076394**

Conductor	SEBASTIAN A. GARCIA			Titular	SEBASTIAN A. GARCIA
Documento	DNI 30930026			Documento	DNI 30930026
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	GXN056
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904968U0747942
Modelo	OF - 1418	Año	2009	Chasis N°	9BM384067BB559443
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 28/05/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
09.03.003	ESTADO GENERAL DEL VEHICULO-PARAGOLPES DELANTERO/TRASERO:SOPORTE/ALTURA/ESTADO: PARAGOLPES DEFORMADOS O ROTOS EJE 1		
09.06.002	ESTADO GENERAL DEL VEHICULO-PARABRISAS: PARABRISAS DETERIORADO		
09.08.002	ESTADO GENERAL DEL VEHICULO-LIMPIAPARABRISAS: FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO DEL LIMPIAPARABRISAS EN PARTE DELANTERA DERECHA		

Tiempos:	H. INGR.: 07:38:10	H. EGR.: 08:04:24	TTL: 00:10:02	TTE: 00:26:14

OBSERVACIONES **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $39757,69**

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 25/11/2024

ORIGINAL

Impreso: 25/11/2024

ORIGINAL