MINISTERIO DE TRANSPORTE — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

vtv.gba.gob.ar

Zona	Est. N°
2	2

INFORME DE INSPECCIÓN N° 24000200020109424 R **OBLEA N° 251513230**

Conductor	JOSE L. RUGILO			Titular	LORELEY B. ALMADA
Documento	DNI 12610308			Documento	DNI 40672675
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	HLG262
Tipo	Vehículos Pesados			Motor N°	904295OU0062001
Modelo	BMO 390 V 1315L/52CA	Año	2008	Chasis N°	8AB9300548A132906
Resultado	**APTO**			Cert. GNC	
VENCIMIENTO 05/04/2025					
Clasificación	VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
01.05.001	IDENTIFICACION - ACTIVIDAD: OTROS (A TIPEAR POR EL INSPECTOR) (Debe decir "Transporte escolar")		
02.09.004	LUCES - ADICIONALES: PROYECTORES ANTINIEBLA EN CANTIDAD NO REGLAMENTARIA Delantero		
04.04.050	FRENOS - SERVICIO EFIC.: EFICACIA FRENO DE SERVICIO INSUFICIENTE: (42,64)%. SUMA FUERZAS POR EJE: (18,34)/(23,99)/(0,00)/(0,00)/(0,00)/(0,00) KNW. PESO (10130,00) KGS.		
09.11.003	ESTADO GENERAL - PERDIDA FLUIDOS: PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION		
09.13.001	ESTADO GENERAL - ACOND. INTERIOR: OTROS (A TIPEAR POR EL INSPECTOR) (Agarradera vertical faltante) Delantero Derecha		
	"VEHÍCULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA"		

Tiempos:	H. INGR.:	H. EGR.:	TTL:	TTE:
	9:16:41	9:35:13	00:15:48	00:00:01

OBSERVACIONES
VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR

Importe abonado por ésta inspección: $0,00

Planta Nº: 22 - SAN MARTIN
Firma y aclaración responsable: BRANDAN, Esbán Eduardo

FECHA: 19/11/2024

ORIGINAL

Impreso: 19/11/2024