Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 6 | Est.Nº 1

INFORME DE INSPECCION Nº 24 000600013133133 **OBLEA N° 242531253**

Conductor	HECTOR O. ALARCON			Titular	NICOLAS H. CARBALLES
Documento	DNI 17912585			Documento	DNI 26402101
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	GMA651
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904.965-U9-721415
Modelo	BMO390	Año	2007	Chasis Nº	8ADB3905547A132115
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 20/06/25					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
09.03.003	ESTADO GENERAL - PARAGOLPES : PARAGOLPES DEFORMADOS O ROTOS EJE 1		

Tiempos:	H.INGR.: 08:49:56	H.EGR.: 09:10:29	TTI: 00:08:52	TTE: 00:20:33

Observaciones: USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $24862,44

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING W MOTOS / J. CURA / A. LESCANO	Fecha 20/11/2024

Impreso: 20/11/2024