Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 070-019	FECHA 28/05/2024	HORA HI: 12:24 / HF: 12:54	Nro. **019-01134022**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: TRANSPORTES ZP SA	DOMINIO **AE828RM**	AÑO 2021

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	RANDON	SR.FG.03	9ADRSRA3CMM013230
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCCF (CAJA FRIGORIFICA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACION PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	2058	5.93	4.54	23.44	51.86	CO(%)	HC(ppm)
2	2757	6.79	5.55	18.26	45.63	NOX	
3	3162	6.47	8.1	20.12	46.97	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	7977				47.77	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 3	7977	10.58	8.39	20.7	24.24	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

071101(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y luces Superiores > Defectos en sujeción, desperfectos en tulipas

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Alfaro, Maximiliano E.	Ing. Ralli, Raúl Eduardo Mat. Nº: 43438(C.I.P.B.A)

Certificado: U-482031

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
1z4EQV24rh

Serie U

CERTIFICADO Nº 0482031

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: TRANSPORTES ZP SA
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30710718756
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: PARAGUAY 1225
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 1328
06 TELEFONO/ TELEFONE: 42326081
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: CIUDAD DE BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AE828RM
10 REGISTRO / RENAVAM: A961908
11 AÑO / ANO: 2021
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 28/05/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 28/05/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 28/05/2025
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: VERICAR S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 070-019
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. RAÚL EDUARDO RALLI
19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: 43438(C.I.P.B.A)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA: 4.10 m. 2.60 m.
21 ANCHO / LARGURA: 15.27 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA: RANDON
24 MODELO/ MODELO: SR.FG.03
25 NUMERO/ NUMERO: 9ADRSRA3CMM013230
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 3D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 25500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*): -
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCCF (CAJA FRIGORIFICA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVACOES:

Ficha RCM AITA Nº: 3274229
Nro. de ICM: 126291
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 180.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCUATROOCHODOSCEROTRESUNO

MERCOSUR



MS U-0482031

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
1z4EQV24rh

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01	TITULAR/ PROPIETÁRIO:	TRANSPORTES ZP SA
02	RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30710718756
03	DOMICILIO/ ENDEREÇO:	PARAGUAY 1225
04	CIUDAD/ MUNICIPIO:	CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05	CODIGO POSTAL/ CEP(*):	1328
06	TELEFONO/ TELEFONE:	42326081
07	E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08	DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	CIUDAD DE BUENOS AIRES
09	MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AE828RM
10	REGISTRO / RENAVAM:	A961908
11	AÑO / ANO:	2021
12	CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13	FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	28/05/2024
14	FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	28/05/2024
15	FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	28/05/2025
16	CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	VERICAR S.A.
17	CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	070-019
18	RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. RAÚL EDUARDO RALLI
19	N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO:	43438(C.I.P.B.A)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

4	ALTURA / ALTURA:	4.10 m. 2.60 m.
5	ANCHO / LARGURA:	15.27 m.
6	LARGO / COMPRIMENTO:	

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

	MARCA / MARCA:	RANDON
	MODELO/ MODELO:	SR.FG.03
	NUMERO/ NUMERO:	9ADRSRA3CMM013230
	CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27	TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	3D
28	TARA / TARA (*):	-
29	PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	25500
30	CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31	CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32	NUMERO / NÚMERO (*):	-
33	COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	-
34	POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35	MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36	CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37	TIPO/ TIPO:	-
38	CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39	CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CF
40	TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
41	TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCCF (CAJA FRIGORIFICA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42	MARCA/ MARCA (*):	-
43	NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 3274229
Nro. de ICM: 126291
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 180.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCUATROOCHODOSCEROTRESUNO

MERCOSUR



1z4EQV24rh

Antecedentes de la Actividad	108904769907
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	SEMIRREMOLQUE CON CAJA FRIGORIFICA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION