Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
6QNMLOVkC

Serie U

CERTIFICADO Nº 0678721

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☐ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: TRANSPORTES ZP SA
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30710718756
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: PARAGUAY 1225
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 1328
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 42326081
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: CIUDAD DE BUENOS AIRES
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: AE883KF
10 **REGISTRO** / RENAVAM: B182705
11 **AÑO** / ANO: 2021
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: O4
13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 24/06/2024
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 24/06/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: **24/06/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** INSPEC. TÉCNICA SAN JUSTO S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISIÓN:** 010-084
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. RODOLFO MARIO CATOGGIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **N° DE REGISTRO/** N° DE REGISTRO: 10562(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Datos a declarar por el interesado en forma optativa

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA** / ALTURA: 4.00 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 14.70 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA** / MARCA: LAMBERT
24 **MODELO/** MODELO: S12IP
25 **NUMERO/** NUMERO: 8E9S0133DMA314317
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*):
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL : 28500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*):
31 **CMT** / CMT (*):

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO** / NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): -
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO:
37 **TIPO/** TIPO:
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CP CTE CI CF CPG CMG
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TCCF (CAJA FRIGORIFICA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA/** MARCA (*): -
43 **NUMERO/** NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha ROMANA Nº: 3334110
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 120.0
ICM Nº136518

ORIGINAL

CEROSEISSIETEOCHOSIETEDOSUNO



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 108904807344

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

C E N I
CONSULTORA EJECUTIVA NACIONAL DE TRANSPORTE

SSTA
SUB-SECRETARIA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR

SI (-)

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

(---------)

CARGA	PASAJEROS	VTJL	PARTICULAR
010-084	24/06/2024	HI:08:42 / HF:09:20	084-01180434

GCP (Cargas Peligrosas)

CRT	FECHA	HORA	N°
TRANSPORTES ZP SA			AE883KF

2021

IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO:

TITULAR:	DOMINIO	AÑO
LAMBERT	S12IP	8E9S0133DMA314317

	MARCA	MODELO	NUMERO
	-	-	-
CHASIS			-
MOTOR			
TACOGRAFO / LIMITADOR	- / -	TCCF (CAJA FRIGORIFICA)	-
CARROCERÍA	CV CRA	-	-
		EXPTE. VTP	PLANO VTP Nº

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	MÁX. ADMISIBLE	EFIC. IZQ.	EFIC. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	3317		8.81	9.15	3.72	55.19		
2	3199		8.64	8.04	6.94	53.15	CO (%)	HC (ppm)
3	2898		7.67	8.33	7.92	56.28	NOX	
4							RUIDO	
TOTAL 2	9414					54.83	EXT. ESCAPE	
FRENO ESTAC.	9414		8.65	8.47	2.08	18.54	INT. PASAJE	MOT. 3/4
							INT. CABINA	MOT. 3/4 / RALENTÍ
							DERIVA	(m/Km.)

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020203(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Ballestas / Ballestines de Suspensión (Elásticos) > Topes de elásticos inexistentes o en mal estado (TOPE DE ELASTICOS DEL 2° EJE AMBOS LADOS DAÑADOS)

020605(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Tensor, bujes con juego (BUJES DE LOS TENSORES DEL 2° Y 3° EJES AMBOS LADOS GASTADOS)

060203(L) Neumáticos y Llantas > Llantas > Existencia de deformaciones, desperfectos y/o fisuras (1 TUERCA DE RUEDA DEFORMADA)

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones (PARAGOLPES TRASERO DEFORMADO)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (LOGO DE VELOCIDAD DAÑADO)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (BANDAS CEBRADAS DAÑADAS)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Fernandez, Jorge A.	Ing. Catoggio, Rodolfo Mario Mat. Nº: 10562(COPIME)

Certificado: U-678721