Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
5TCT41K9ud

Serie U

CERTIFICADO Nº 0708247

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: TRANSPORTES ZP SA
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30710718756
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: PARAGUAY 1225
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 1328
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 42326081
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*):
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: CIUDAD DE BUENOS AIRES

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: KMF968
10 **REGISTRO** / RENAVAM: 1341293
11 **AÑO** / ANO: 2011
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 04/10/2024
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 04/10/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: 04/10/2025
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** INSPEC TÉCNICA SAN JUSTO S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 010-084
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:**
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: ING. RODOLFO MARIO CATOGGIO
18 **RESPONSABLE TECNICO:**
RESPONSÁVEL TÉCNICO: 10562(COPIME)
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO:

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Preenchimento não obrigatório

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
20 **ALTURA /** ALTURA: 4.00 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 14.70 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: FTHDCFW3
24 **MODELO/** MODELO: 8E9298770BS238065
25 **NUMERO/** NUMERO: 3
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 1D-2D
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*):
28 TARA / TARA (*): 28500
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL :
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*):
31 **CMT** / CMT (*):

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*):
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*):
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA:
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO:
37 **TIPO/** TIPO:
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CE CMC CP CI CTE
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TCCF (CAJA FRIGORIFICA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*):
43 **NUMERO/** NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
CRM ALTA Nº: 3601668
Nro. de ICM: 160924
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 180.0

ORIGINAL

CEROSIETECEROOCHODOSCUATROSIETE





5TCT41K9ud

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 108905333037

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	SEMIRREMOLQUE CAJA FRIGORIFICA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

CENT
CONSULTORA EJECUTIVA NACIONAL DE TRANSPORTE

SSTA
SUB-SECRETARIA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR

Sí (---------)

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

CARGA	PASAJEROS	VTJL	PARTICULAR
010-084	04/10/2024	HI:09:20 / HF:10:00	084-01186015

CRT	FECHA	HORA	Nº
GC (Carga Interjurisdiccional)			

IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO:

TRANSPORTES ZP SA — KMF968 — 2011

TITULAR	DOMINIO	AÑO
AST-PRA	FTHDCFW3	8E9298770BS238065

MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	-	-
MOTOR		
TACOGRAFO LIMITADOR -	TCCF (CAJA FRIGORIFICA)	-
CARROCERÍA	-	-
CRA CV	EXPTE. VTP	PLANO VTP Nº

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BASCULA	MAX. ADMISIBLE	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIRERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	3283 / 2772		7.1 / 7.53	8.16 / 8.99	12.99 / 16.24	47.38 / 60.75	CO (%)	HC (ppm)
2	3119		8.14	10.31	21.05	60.3	NOX	
3							RUIDO	
4	9174						EXT. ESCAPE	
TOTAL 2	9174		8.5	9.6	11.46	55.81 / 20.11	INT. PASAJE	MOT. 3/4
FRENO ESTAC.							INT. CABINA	MOT. 3/4 / RALENTÍ
							DERIVA	(m/Km.)

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020605(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Tensor, bujes con juego (BUJES DEL TENSOR DEL 3° EJE LADO DERECHO GASTADOS)

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (HOLGUAS EN LOS RODAMIENTOS DEL 3° EJE EN AMBOS LADOS LEVE)

070701(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Color de las luces no permitido (LUCES DE POSICION LATERALES CORRESPONDE COLOR AMBAR EN AMBOS LADOS)

071102(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y luces Superiores > Descripción libre (POSEE LUCES ADICIONALES EN LA CULATA DESCONECTADAS)

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (BABEROS DEL 3° EJE LADO IZQUIERDO DAÑADO)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DIRECTOR TECNICO
Apto	Fernandez, Jorge A.	Ing. Catoggio, Rodolfo Mario Mat. Nº: 10562(COPIME)

Certificado: 0-708247