Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

# RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
35Orb2eQB

Serie U

## CERTIFICADO Nº 0760272

**CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT**
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☐

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

| | |
|---|---|
| 01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: | TRANSPORTE ZP SA |
| 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: | CUIT 30710718756 |
| 03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: | PARAGUAY 1225 |
| 04 CIUDAD/ MUNICIPIO: | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES |
| 05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): | 1328 |
| 06 TELEFONO/ TELEFONE: | 42826081 |
| 07 E-MAIL/ E-MAIL(*): | |
| 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: | CIUDAD DE BUENOS AIRES |
| 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: | MMN462 |
| 10 REGISTRO / RENAVAM: | A59675 |
| 11 AÑO / ANO: | 2013 |
| 12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: | O4 |
| 13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: | 12/11/2024 |
| 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: | 12/11/2024 |
| 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: | 12/05/2025 |
| 16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | INSPEC. TÉCNICA SAN JUSTO S.A. |
| 17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | 010-084 |
| 18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ING. RODOLFO MARIO CATOGGIO |
| 19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: | 10562(COPIME) |

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio/Item de preenchimento facultativo

**DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO**

| | |
|---|---|
| 20 ALTURA / ALTURA: | 4.00 m. |
| 21 ANCHO / LARGURA: | 2.60 m. |
| 22 LARGO / COMPRIMENTO: | 14.90 m. |

**CHASIS BASTIDOR/ CHASSI**

| | |
|---|---|
| 23 MARCA / MARCA: | ASTRA |
| 24 MODELO/ MODELO: | FTHDCFW3 |
| 25 NUMERO/ NUMERO: | 8E9298770DS238019 |
| 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: | 3 |
| 27 TIPO DE TREN / EJES./ TIPO DE EIXO (*): | 1D-2D |
| 28 TARA / TARA (*): | |
| 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL : | 28500 |
| 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): | |
| 31 CMT / CMT (*): | |

**MOTOR / MOTOR**

| | |
|---|---|
| 32 NUMERO / NÚMERO (*): | - |
| 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): | - |
| 34 POTENCIA / POTENCIA(*): | |

**PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS**

| | |
|---|---|
| 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: | - |
| 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: | |
| 37 TIPO/ TIPO: | - |
| 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: | |

**PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA**

| | |
|---|---|
| 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: | CLP CLG CTL CPG CMG |
| 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: | SEMIRREMOLQUE |
| 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: | TCCF (CAJA FRIGORIFICA) |

**TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE**

| | |
|---|---|
| 42 MARCA/ MARCA (*): | - |
| 43 NUMERO/ NÚMERO (*): | |

**OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES**
Ficha ROM ASTA Nº: 3699549
Nro. de ICM: 114321
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 180.0

ORIGINAL

CEROSIETESEISCERODOSSIETEDOS

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO




## Antecedentes de la Actividad

| | |
|---|---|
| Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT | Nro:- 108905207289 |

## Antecedentes de las Modificaciones

| | |
|---|---|
| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). | Nro:- |
| Denominación del Art. 33 (DNRP | SEMIRREMOLQUE CON CAJA FRIGORIFICA |
| SENASA | - |

## Antecedentes de las Reparaciones

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## REVISION A LA VERA DE LA RUTA

| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION | CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

C E N I T

CONSULTORA EJECUTIVA NACIONAL DE TRANSPORTE

SSTA
SUB-SECRETARIA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR

SI ( ) (---------)

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

| CARGA | PASAJEROS | VTJL | PARTICULAR |
|---|---|---|---|
| 010-084 | 12/11/2024 | HI:16:44 / HF:17:05 | 084-01188035 |

GCP (Cargas Peligrosas)

| CRT | FECHA | HORA | Nº |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ZP SA | | MMN462 | 2013 |

**IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO:**

| TITULAR | DOMINIO | AÑO |
|---|---|---|
| AST-PRA | FTHDCFW3 | 8E9298770DS238019 |

| MARCA | MODELO | NUMERO |
|---|---|---|
| - | - | - |
| CHASIS | | |
| MOTOR | | |
| TACOGRAFO LIMITADOR - | TCCF (CAJA FRIGORIFICA) | - |
| CARROCERIA | - | - |
| CV CRA | EXPTE. VTP | PLANO VTP Nº |

**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:**

| CONTROL DE PESADA (Kg) | | | CONTROL DE FRENOS | | | | GASES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJES | BASCULA | MÁX. ADMISIBLE | ESFUERZO | FRENADOR | DIFERENCIA | EFICIENCIA | BACHARACH | OPACIDAD |
| 1 | 3158 | | 8.99 | 9.37 | 4.06 | 59.26 | CO (%) | HC (ppm) |
| 2 | 2852 | | 8.5 | 9.6 | 11.46 | 64.69 | NOX | |
| 3 | | | | | | | RUIDO | |
| 4 | 9400 | | | | | | EXT. ESCAPE | |
| TOTAL 1 | 9400 | | 10.5 | 9.6 | 8.57 | 58.15 21.8 | INT. PASAJE | MOT. 3/4 |
| FRENO ESTAC. | | | | | | | INT. CABINA | MOT. 3/4 / RALENTI |
| | | | | | | | DERIVA | (m/Km.) |

**ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO**

070802(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Patente) > No funciona (LUZ DE PATENTE )

071101(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y luces Superiores > Defectos en sujeción, desperfectos en tulipas (POSEE LUCES ADICIONALES EN LA CULATA DESCONECTADAS )

071102(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y luces Superiores > Descripción libre (TULIPA DE ALTURA DELANTERA RAJADAS )

071201(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Faltante o no funcionamiento (RETROCESO X2 )

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones (PARAGOLPES DEFORMADO )

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DIRECTOR TECNICO |
|---|---|---|
| Apto | Martinez, Mauricio | Ing. Catoggio, Rodolfo Mario Mat. Nº: 10562(COPIME) |



Certificado: U-760272