Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
5LZHiEtWdD

Serie U

CERTIFICADO Nº 0210263

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR-CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETARIO:	RIGATOSSO ESTEBAN E HIJOS S.A.
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30708160330
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	BVRD. 27 DE FEBRERO 3223
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	ROSARIO
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	2000
06 TELEFONO/ TELEFONE:	43277773415929412
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	RICARDO@RIGATOSSOESTEBAN.COM.AR
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	SANTA FE
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	FQC136
10 REGISTRO / RENAVAM:	-
11 AÑO / ANO:	2006
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	09/04/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	09/04/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	09/04/2025
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	INSTECMEC S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	080-055
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. LEONARDO J. HUESO
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	11070(C.P.I.G.M.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

Leonardo Jorge Hueso
Ingeniero Industrial
Mat. Nº 11070 C.P.I.G.M.

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

22 ALTURA / ALTURA:	3.70 m.
23 ANCHO / LARGURA:	2.50 m.
24 LARGO / COMPRIMENTO:	6.00 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

25 MARCA / MARCA:	IVECO
26 MODELO/ MODELO:	450 S 38T
27 NUMERO/ NUMERO:	*BATM2ARH06X054755*
28 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
29 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
30 TARA / TARA (*):	-
31 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	16350
32 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
33 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

34 NUMERO / NUMERO (*):	IVECO063570
35 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	GAS OIL
36 POTENCIA / POTÊNCIA (*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

37 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
38 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
39 TIPO/ TIPO:	-
40 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

41 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CI CF CP CMG
42 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
43 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

44 MARCA/ MARCA (*):	-
45 NUMERO/ NUMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

Ficha RCM AITA Nº: 3153280
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1300.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERODOSUNOCERODOSSEISTRES

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL RESP. TÉCNICO
Apto	Heredia Escudero	Ing. Hueso, Leonardo J. Mat. Nº: 11070(C.P.I.G.M.)

Leonardo Jorge Hueso
Ingeniero Industrial
Mat. Nº 11.070 C.P.I.G.M.

Certificado: U-210263



5LZHiEtWdD

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro.-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro.-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL PERSONAL TÉCNICO
Apto	Heredia Escudero,	Ing. Hueso, Leonardo J. A. Mat. Nº: 11070 (C.P.I.G.M.)

Leonardo J. Hueso
Ingeniero Industrial
Mat. 11.070

Certificado: U-210263