Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/ AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
1Kr9l78TqS

Serie U

CERTIFICADO Nº 0730008

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA / CERTIFICADO DE APTIDÃO TÉCNICA / CAT
VERIFICACIÓN DE REVISIÓN TÉCNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR/CITV
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR/CITV
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Declaro que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución SMC 19/97
Declaro que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução SMC 19/97

1. RAZÓN SOCIAL/ NOME:	TRANSPORTE MAY SAN SA
2. RUT / PJET / CNPJ / CPF:	CUIT 33712422179
3. DOMICILIO/ENDEREÇO:	25 DE MAYO 46
4. CIUDAD/ CIDADE:	ALMIRANTE BROWN
5. CODIGO POSTAL/ CEP:	1852
6. TELEFONO/ TELEFONE:	1115555253223 1144160709
7. E-MAIL/ E-MAIL:	
8. DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	BUENOS AIRES
9. MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	LHL115
10. REGISTRO / RENAVAM:	8313705
11. AÑO / ANO:	2012
12. CATEG. VEHICULAR/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13. FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	01/11/2024
14. FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO:	01/11/2024
15. FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	01/11/2025
16. CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	REVICAR S.A.
17. CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	010-106
18. RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. EDUARDO TESTA
19. Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	12041(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20. ALTURA / ALTURA:	3.90 m.
21. ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22. LARGO / COMPRIMENTO:	7.30 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23. MARCA / MARCA (*):	SCANIA
24. MODELO/ MODELO:	G380A6X2
25. NUMERO/ NUMERO:	+9B5G4X200++S3806019+
26. CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27. TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	15-2D
28. TARA / TARA (*):	
29. PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	24000
30. CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	
31. CMT / CMT (*):	CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

32. NUMERO / NUMERO (*):	8190476
33. COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34. POTENCIA / POTENCIA(*):	380 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35. MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	
36. CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	
37. TIPO/ TIPO:	
38. CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39. CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CF CTE CI CP CMG
40. TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41. TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42. MARCA/ MARCA (*):	CONTINENTAL
43. NUMERO/ NUMERO (*):	08569940

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 3673015
Nro. de ICM: 64628
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1000.0

ORIGINAL

CEROSIETECINCOSEISSEISSEISOCHO

APTO

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
REVICAR S.A.

EDUARDO B. TESTA
INGENIERO MECÁNICO



Ar LHL115 G C 010-106 1158994 1 U 756668

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Unico de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
	203705044403

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	CAMION TRACTOR C/PLATO DE ENG. CABINA CORMI

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO