REPÚBLICA ARGENTINA

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS

Dirección Nacional de los Registros Nacionales
de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios

DOMINIO: **AD937EX** Original

3 MARCA: MERCEDES BENZ

4 MODELO: ACTROS 2048 LS

7 TIPO: TRACTOR C/CABINA DORMITORIO

2 USO. PRIV.-TRAN. CARGA INTERJUR.

7 CHASIS: WDB963402K0251579

MOTOR: 471922C0389881

VENCE: 22/10/2022

A

Controle su cédula en www.dnrpa.gov.ar/controlcedula

DNRPA

Presidencia de la Nación

Scanned with CamScanner

AUTOMOTOR

IDENTIFICACION

TITULAR: CARILEN S.A.
DOC.: P.JCA:33715798749

CARGA PASAJEROS HABILITADO NO VENCE

DOMICILIO: AV. DEL ROSARIO Nº: 1631 Piso: -- Depto.: --- FUNES
ROSARIO SANTA FE

Dr. GUSTAVO ADRIAN FACCIANO
Encargado Titular
FIRMA
Reg. Secc. de la Prop. del Automotor
(2106) Rosario Nº 17

EXHIBIDA POR EL TITULAR NO TIENE VENCIMIENTO

Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

DNRPA

Scanned with CamScanner

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
4S1RfV8FiC

Serie U

CERTIFICADO Nº 0628910

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97

TITULAR / PROPIETARIO:	CARILEN S.A. (*)
RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30712013962
DOMICILIO / ENDEREÇO:	CORRIENTES N 832
CIUDAD / MUNICIPIO:	ROSARIO
CODIGO POSTAL / CEP(*):	2000
TELEFONO / TELEFONE:	3837692262
E-MAIL / E-MAIL(*):	NOTIENE@NOTIENE.COM
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	SANTA FE
MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	**AD937EW**
REGISTRO / RENAVAM:	A988262
AÑO / ANO:	2019
CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEICULO:	N3
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	09/09/2024
FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO:	09/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**09/09/2025**
CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	ISVA S.R.L.
CODIGO CENTRO DE REVISION: CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	100-054
RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. ADRIAN ALEJANDRO BOVERI
Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO:	2-0100-6(C.I.E)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

ALTURA / ALTURA:	4.00 m.
ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
LARGO / COMPRIMENTO:	5.90 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI

MARCA / MARCA:	MERCEDES BENZ
MODELO / MODELO:	ACTROS 2048 LS
NUMERO / NUMERO:	WDB963402K0251925
CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS:	2
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
TARA / TARA (*):	-
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	16500
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

NUMERO / NUMERO (*):	471922C0390515
COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	GAS OIL
POTENCIA / POTENCIA (*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

MARCA CARROCERIA / MARCA CARROÇARIA:	-
CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO:	-
TIPO / TIPO:	-
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEICULOS DE CARGA

CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA:	CI CF CP CMG CPG
TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

MARCA / MARCA (*):	CONTINENTAL
NUMERO / NUMERO (*):	09770340

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

OPERADOR: WORMS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
Ficha RCM AITA Nº: 3535613
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 780.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSEISDOSOCHONUEVEUNOCERO

DEL 2DO EJE - ESTADO)

070609(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y señalización exterior - faros principales (luces altas y bajas) > Descripción libre (LENTES DE OPTICAS-ESTADO)

071102(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y luces Superiores > Descripción libre (LUCES 3 MARIAS-ESTADO)

10010101(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Leyendas y Números Identificatorios > Leyendas y/o números identificatorios en mal estado (DATOS EMPRESA CABINA-COMPLETAR-)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Boveri, Adrian Alejandro	Ing. Boveri, Adrian Alejandro Mat. Nº: 2-0100-6(C.I.E)

Certificado: U-628910



Antecedentes de la Actividad	50000498090Z
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Unico de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro.: -
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro.:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION