

RTO

5RYJadwpM

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: RIO PARANA LOGISTICA SA (*)
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30708556897
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: BALCARCE Nº 1274
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: ROSARIO
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 2600
06 TELEFONO/ TELEFONE: 341 15 5629923 336 4424766
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: SANTA FE
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AA334BR
10 REGISTRO / RENAVAM: A988447
11 AÑO / ANO: 2016
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 30/10/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 30/10/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 30/10/2025
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: MARCOS JUAREZ RTO S.A.S
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 050-121
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. CESAR L. MORETTO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: I013351(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

CÉSAR L. MORETTO
ING. MECÁNICO
MAT. I013351

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO
20 ALTURA / ALTURA: 2.80 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 13.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: OMBU
24 MODELO/ MODELO: SBV3E2 11350
25 NUMERO/ NUMERO: 8D9846CC9GP097305
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): -
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CPG CP CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
OPERADOR: VIAL NORTE S.R.L
Ficha RCM AITA Nº: 3666755
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CEROCINCOCUATRODOSCERODOSCINCO

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones (FAJA REVIRADA Y GUARDACICLISTAS FUERA DE LINEA DEL SEMI.)

091203(L) Carrocería > Equipo de Auxilio > Descripción libre (NEUMATICO DE AUXILIO)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (LATERALES Y TRASERAS DAÑADAS(CUANDO REEMPLACE COLOCAR EN COLOR ROJO))

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Botta, Germán A.	Ing. Moretto, Cesar L. Mat. Nº: I013351(COPIME) CÉSAR L. MORETTO ING. MECÁNICO MAT. I013351

Certificado: U-542025

Escaneado con CamScanner



Antecedentes de la Actividad	* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRP -	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUA FIRMA / ACLARACION

Escaneado con CamScanner



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

CARGA SI	PASAJEROS (-------)	VTV (-------)	
CRT 050-121	FECHA 30/10/2024	HORA 15:58 / 16:23	121-01656419

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: RIO PARANA LOGISTICA SA — DOMINIO AA134BR

MARCA	MODELO	
CHASIS OMBU	SBV3E2 11350	
MOTOR -	-	
TACOGRAFO		
LIMITADOR		
CARROCERIA -	TCA (CAJA ABIERTA)	
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP Nº -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA		
1	7339	22.2	18.4	17.12	56.39		
2	3059	6.97	6.93	0.57	46.32		
3	3088	7.1	7.55	5.96	48.36	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 1/2
TOTAL	13486				52.27	INT. CABINA	MOT. 1/2 RPM
FRENO ESTAC.						DERIVA	

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Mal estado de bujes (silenblocks) (BUJES DE PALOMA CON JUEGO EN 2DO Y 3ER EJE AMBOS LADOS)

020605(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Tensor, bujes con juego (TENSORES DE SEGUNDO Y TERCER EJE CON JUEGO.)

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento (EN 1ER EJE NEUMATICO LADO DERRECHO INTERNO)

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones (FAJA REVIRADA Y GUARDACICLISTAS FUERA DE LINEA DEL SEMI.)

091203(L) Carrocería > Equipo de Auxilio > Descripción libre (NEUMATICO DE AUXILIO)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (LATERALES Y TRASERAS DAÑADAS(CUANDO REEMPLACE COLOCAR EN COLOR ROJO))

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Botta, Germán A.	Ing. Moretto, Cesar L. CÉSAR L. MORETTO ING. MECÁNICO MAT. 1013351 Mat. Nº: 1013351(COPIME)

Certificado: U-542025

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 050-121	FECHA 30/10/2024	HORA HI: 15:58 / HF: 16:23	Nro. 121-01006470

IDENTIFICACION DEL VEHICULO:

TITULAR: RIO PARANA LOGISTICA SA	DOMINIO AA334BR	AÑO 2016

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS OMBU	SBV3E2 11350	8D9846CC9GP097305
MOTOR -	-	-
TACOGRAFO		
LIMITADOR		
CARROCERIA -	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO (CONTINUACIÓN)

1907(L) Sistema de Enganche – Vehículo Arrastrado (O1, O2, O3 y O4) > Descripción Libre
(DESGASTE ADMISIBLE EN PERNO REY)

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Botta, Germán A.	Ing. Moretto, Cesar L. Mat. Nº: I013351(COPIME)

Certificado: U-542025

Escaneado con CamScanner