Buenos Aires Ciudad

VTV Verificación Técnica Vehicular

Certificado Verificación Técnica Vehicular

INFORME DE INSPECCIÓN Nº	OBLEA Nº	VENCIMIENTO	CÓDIGO
F11288266		27/02/2025	05417981

TITULAR: Fátima Graciela Martinez

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: D.N.I. 94533902

DOMINIO	AÑO	MARCA
IOY011	2010	FORD

MODELO: FIESTA EDGE PLUS I

CLASIFICACIÓN: SEDAN 5 PUERTAS

CHASIS Nº: 9BFZF55N7A8488007

Resultado: CONDICIONAL

Fecha de inspección: 29/11/2024 07:55:21a.m.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEFICIENCIAS OBSERVADAS	TIPO DE DEFECTO
09.16.02	Estado General Del Vehículo - Espejos Retrovisores Exteriores - Espejos rotos o faltantes. - DEL. DCHA. RAJADO / ROTO	Leve
02.06.01	Luces Reglamentarias - Luces De Freno: Artefactos - Baja intensidad, no funciona uno. Artefactos en mal estado. Descoloridos. Combinados con otros faros o intermitencia. - TRAS. IZDA. NO FUNCIONA	Observación
02.09.01	Luces Reglamentarias - Luces De Retroceso - No funciona o funciona mal. Combinada con otras luces - TRAS. IZDA. TRAS. DCHA.	Observación
09.11.01	Estado General Del Vehículo - Luneta Y Cristales – Visibilidad – Transparencia – Estado - Otros, film, oscurecidos, etc. -	Observación
09.16.01	Estado General Del Vehículo - Espejos Retrovisores Exteriores - Sobresalen demasiado. - DEL. IZDA. FALTA CACHA	Observación

FRENOS		
Servicio	Eficacia (%)	50.89
	1° eje izda/dcha	2° eje izda/dcha
Fuerza (kN)	2,110/1,816	0,901/0,913
Desequilibrio (%)	13.93	1.31
Estacionamiento	Eficacia (%)	21.87
	1° eje izda/dcha	2° eje izda/dcha
Fuerza (kN)	-	1,268/1,199

EMISIONES	
Opacidad (m-1)K	-
CO Ralentí (%)	0,4050
CO Acelerado (%)	0,4050
HC Ralentí (%)	26
HC Acelerado (%)	26

ALINEACIÓN (m/Km)	1° eje	2° eje
	6,6	0

SUSPENSIÓN	
Eficacia (%)	
1° eje izda/dcha	2° eje izda/dcha
72,50/70	90/90
Desequilibrio (%)	
1° eje	2° eje
3	0

Reverificaciones sólo con TURNO (Nº RESERVA)

TIEMPOS — HORA INGRESO: 07:55 a.m. HORA EGRESO: 08:42 a.m. TTL: 14 TTE: 47

OBSERVACIONES: Planta Verificadora Herrera.

ORIGINAL — IMPPRESO: 29/11/202408:42:15a.m. PÁGINAS Página 1 de 1