Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
6GJodeYBbc

Serie **U**

CERTIFICADO Nº 0544605

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	PARED PEREYRA JONATHAN ROBERTO
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 27353905673
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	RAMON ANTONIO SIERRALTA N 14
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	TINOGASTA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	5340
06 TELEFONO/ TELEFONE:	3837 15691688
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	CATAMARCA
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	**JFJ213**
10 REGISTRO / RENAVAM:	A794900
11 AÑO / ANO:	2010
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	01/11/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	01/11/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**01/11/2025**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	VECOR S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	050-028
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. GONZALO MARTÍN LUJAN
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	7308(CIEC)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.00 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.52 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	6.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	RENAULT
24 MODELO/ MODELO:	PREMIUM 380 DXI
25 NUMERO/ NUMERO:	9U425GPA0BMK11997
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR/ MOTOR

32 NUMERO / NUMERO (*):	DXI11187388
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTÊNCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO / TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CF CMG CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	CONTINENTAL
43 NUMERO/ NUMERO (*):	7332097

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

Ficha RCM AITA Nº: 3673298
Nro. de ICM: 165150
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 720.0
Tipo Cabina: Dormitorio ICM Nº 165150 18/10/2022 PMC 45t

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCINCOCUATROCUATROSEISCEROCINCO

(Defecto paragolpes del reparar a la brevedad)

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Desgaste bandas del reemplazar a la brevedad)

1507(L) Documentación > Descripción Libre (Tipo Cabina: Dormitorio ICM Nº 165150 18/10/2022 PMC 45t)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Fassi Cecchelli, Mariano	Ing. Lujan, Gonzalo Martin Mat. Nº 7308(CIEC)

Certificado: U-544605



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 503205058134

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	CAMION TRACTOR C/ PLATO DE ENGANCHE CABINA DORM.
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	V

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORREC FIRMA