Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA SI	PASAJEROS (---------)	VTV. (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-016	FECHA 27/12/2024	HORA HI: 08:08 / HF: 08:46	Nro. **016-01073309**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: CARRILLO WALTER SALVADOR	DOMINIO **PMB423**	AÑO 2016

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SOLA Y BRUSA	A 3 EJES	8BAA0953LG1000011
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	2573	6.39	5.69	10.95	47.86
2	1929	4.5	5.4	16.67	52.32
3	2585	5.6	6.81	17.77	48.94
4					
TOTAL	7087				49.47
FRENO ESTAC. 3	7088	5.04	5.91	14.72	15.75

GASES			
BACHARACH		OPACIDAD	
CO(%)		HC(ppm)	
NOX			
RUIDO			
EXT. ESCAPE			
INT. PASAJE	MOT. 1/4		
INT. CABINA	MOT. 1/4	RAL.	
DIRIVA		(m/K.m)	

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martinez, Damián A.	Ing. Rotundo, Jorge Andres Mat. Nº: 8112 (C.I.E.E.R)

Certificado: U-886196



6fvPj7GG5o

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro.: 504905026460

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art.34)	Nro.:
Denominación del Art. 33 (DNRP	-
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
6fvPj7GG5o

Serie U

CERTIFICADO Nº 0886196

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TECNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☐X

Certifica que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR/ PROPIETARIO: CARRILLO WALTER SALVADOR
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20214252377
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: BVARD FRANCOU 2307
- CIUDAD/ MUNICIPIO: VILLA ELISA
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): 3265
- TELEFONO/ TELEFONE: 3447 480716
- E-MAIL/ E-MAIL(*): TRANSPORTECARRILLO@HOTMAIL.COM
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RIOS
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: PMB423
- REGISTRO / RENAVAM: A381125
- AÑO / ANO: 2016
- CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: 04
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 27/12/2024
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 27/12/2024
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 27/12/2025
- CENTRO DE REVISION TECNICA: MOTORTEST S.R.L.
  NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- CODIGO CENTRO DE REVISION: 040-016
  CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- RESPONSABLE TECNICO: ING. JORGE ANDRES ROTUNDO
  RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 41127(C.I.E.E.R.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

- ALTURA / ALTURA: 3.00 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 9.60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

- MARCA / MARCA: SOLA Y BRUSA
- MODELO/ MODELO: A 3 EJES
- NUMERO/ NÚMERO: 8BAA0953LG1000011
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 10-2D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

- NUMERO / NÚMERO (*): -
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): -
- POTENCIA / POTÊNCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO/ TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA

- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CMG CF CI
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: ACOPLADO
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- MARCA/ MARCA (*): -
- NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

Ficha RCM AITA Nº: 3802063
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CEROOCHOOCHOSEISUNONUEVESEIS

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO