MINISTERIO DE TRANSPORTE — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

vtv.gba.gob.ar

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona	Est. N°
2	2

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25000200020002794 R **OBLEA N° 251528339**

Conductor	FACUNDO CEJAS			Titular	FACUNDO CEJAS
Documento	DNI 35232232			Documento	DNI 35232232
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	EKH092
Tipo	Vehículos Ligeros			Motor N°	61198170013518
Modelo	SPRINTER 313 CDI	Año	2004	Chasis N°	8AC9036724A914341
Resultado	**APTO**			Cert. GNC	
VENCIMIENTO 04/05/2025					
Clasificación	VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
03.05.004	DIREC/TREN DEL. - CAJA DIRECCION: JUEGOS, O DESGASTES EN CAJA DE DIRECCION		
08.01.003	NEUMATICOS - DIBUJO: DESGASTE DESPAREJO EN NEUMATICOS Trasero Izquierda Derecha		

Tiempos:	H. INGR.:	H. EGR.:	TTL:	TTE:
	11:5:45	11:11:56	00:01:50	00:00:00

OBSERVACIONES
VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN DISPOSICIÓN 1531/05 DE LA D.P.T.

Importe abonado por ésta inspección: $0,00

Planta Nº: 22 - SAN MARTIN

Firma y aclaración responsable: BRANDAN, Fabián Eduardo

FECHA: 10/01/

ORIGINAL

Impreso: 10/01/2025

Página