Serie V

CERTIFICADO Nº 0046032

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veiculo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO:
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF**: ABUT TRANSPORTES S.A.
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: CUIT 30710706626
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: SANTIAGO MASSA 1305
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): CENTENO
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 2148
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): 3401410612 3624544648
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: NOTIENE@NOTIENE.COM
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: SANTA FE **AC026WE**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: B4380
11 **AÑO** / ANO: 2017
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: O4
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 23/01/2025
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 23/01/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **23/01/2026**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: VECOR S.R.L.
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 050-028
18 **RESPONSABLE TECNICO:** RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. GONZALO MARTÍN LUJAN
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 7308(CIEC)

FIRMA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA** / ALTURA: 4.10 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 14.70 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA** / MARCA: OMBU
24 **MODELO**/ MODELO: SCS3E2 11450
25 **NUMERO**/ NUMERO: 8D9868CDBHP097640
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL : 28500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO** / NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): -
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CP CF CI CPG CMG
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA**/ MARCA (*): -
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

Ficha RCM AITA Nº: 3863481
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

FIRMA RESP. TECNICO GONZALO MARTIN



Antecedentes de la Actividad	500905046747
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	-
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). -	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP -	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

030-028	FECHA 23/01/2025	HORA HI: 09:41 / HF: 10:45	Nro. 028-01160917

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: ABUT TRANSPORTES S.A.	DOMINIO **AC026WE**	AÑO 2017

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS OMBU	SCS3E2 11450	8D9868CDBHP097640
MOTOR -	-	-
TACOGRAFO		
LIMITADOR		
CARROCERIA -	TCCE (CAJA CERRADA)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	6699	16.48	16.23	1.52	49.77	CO(%)	HC(ppm)
2	3655	11.66	13.42	13.11	69.95	NOX	
3	3305	10.73	11.88	9.68	69.74	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	13659					INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 2	13659	10.39	10.69	2.81	60.0 / 15.73	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (juego rodamiento maza 2)

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento (NEUMATICO CON DESGASTE IRREGULAR 2DO EJE IZQ Y 3ER EJE IZQ)

09010205(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Descripción libre (TOPES paragolpes***)

170201(L) Sistema de Arrastre de Acoplados y Dolly > Aro Giratorio (Tornamesa) > Juego en la tornamesa (bulones flojos)