Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
12RFovjbyh

Serie **U**

CERTIFICADO Nº 0648069

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☐ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	CASSINI ANDRES CLAUDIO
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 20270400176
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	CASTELLI 2633
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	SANTO TOMÉ
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	3016
06 TELEFONO/ TELEFONE:	3426125555
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	SANTA FE
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	**GBV093**
10 REGISTRO / RENAVAM:	A505815
11 AÑO / ANO:	2007
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	30/07/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	30/07/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**30/07/2025**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	CITAR S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	110-013
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. FRANCISCO VERON
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	1-3158-0(CIEPSF)

FIRMA RESP. TECNICO
ASINATURA RESP. TECNICO

Ing. Mec. Francisco Veron
Mat. Nº 1-3158-0 C.I.E.
AV. EJERCITO ARGENTINO 3430
SANTO TOMÉ

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.60 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	6.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	SCANIA
24 MODELO/ MODELO:	R114 GA
25 NUMERO/ NUMERO:	+SBSR4X2A0++73589577+
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
29 TARA / TARA (*):	-
79 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	8070528
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	VDO
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	650643

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 3430367
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0

ORIGINAL

CEROSEISCUATROOCHOCEROSEISNUEVE

Retorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Renovar bandas blancas delanteras (2 tramos de 50 cm) y laterales (1/3 de la longitud del vehículo) para próxima RTO)

Ing. Mec. Francisco Veron
Mat. Nº 1-3158-0 C.I.E.
AV. EJERCITO ARGENTINO 3430
SANTO TOMÉ

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Veron, Francisco	Ing. Veron, Francisco Mat. Nº: 1-3158-0(CIEPSF)

Certificado: U-648069



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 101405104033

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRP -	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION