Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
2pqx9zn7pZ

Serie U

CERTIFICADO Nº 0863901

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☐

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: SEGURA JORGE ANDRES (*)
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30716869829
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: EL MOLINO S/N
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: [illegible]
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5561
06 TELEFONO/ TELEFONE: 2622400436
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **DEU645**
10 REGISTRO / RENAVAM: [illegible]
11 AÑO / ANO: [illegible]
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: 04

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 10/12/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 10/12/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **10/06/2025**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA:
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-055
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. LEONARDO J. HUESO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 11070(C.P.I.G.M.)

Leonardo Jorge Hueso
Ingeniero Industrial
Mat. 11.070 / A

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
20 ALTURA / ALTURA: [illegible]
21 ANCHO / LARGURA: [illegible]
22 LARGO / COMPRIMENTO: 9.30 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: MALDONADO
24 MODELO/ MODELO: AC-PL
25 NUMERO/ NUMERO: 8EMP09430YA000014
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 10-20
28 TARA / TARA (*):
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
31 CMT / CMT (*):

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*):
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):
34 POTENCIA / POTENCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:
37 TIPO/ TIPO:
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CI CF CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: ACOPLADO
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*):
43 NUMERO/ NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
OPERADOR: SUEÑOS DEL DESIERTO SAS
Ficha RCM AITA Nº: 3768551
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CEROOCHOSEISTRESNUEVECEROUNO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Escaneado con CamScanner



2pqx9zn7pZ

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6 - Inscripción CNRT	Nro:- 101205193000

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de inspección Nº: 1

CARGA Si	PASAJEROS (--------)	VTIL (--------)	PARTICULAR (--------)
CRT 080-055	FECHA 10/12/2024	HORA HI 17:19 / HF 17:33	Nro. 055-01180604

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: SEGURA JORGE ANDRES	DOMINIO **DEU645**	AÑO 2000
MARCA	**MODELO**	**NUMERO**
CHASIS MALDONADO	AC_PI	REMB0043CYA000014

TACOGRAFO LIMITADOR		
CARROCERIA -	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACION PRESENTADA: C V RKA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	2783	6.96	7.52	7.45	53.04	CO(%)	HC(ppm)
2	2194	5.27	5.92	10.98	51.99	NOX	
3						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	7346				52.72	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
FRENO ESTAC. 2	7347	5.88	7.35	20.0	18.36	DERIVA	(m/Km)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALIAS SEGÚN CODIGO

020204(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Ballestas / Ballestines de Suspensión (Elásticos) > Hojas desplazadas y/o faltantes de abrazaderas (Hojas desplazadas)

020605(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Tensor, bujes con juego (Tensor, bujes con juego)

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (Huelgo de rodamientos)

030511(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Actuación defectuosa de las válvulas (Actuación defectuosa de las válvulas)

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento (erosiones)

071102(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y luces Superiores > Descripción libre (1 de 3 marias no funciona)

090801(L) Carroceria > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (Estado deficiente del guardabarros)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Heredia Escudero	Ing. Hueso, Leonardo J.

Escaneado con CamScanner

CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE

FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Ministerio de Transporte Argentina

Decreto 779/95 anexo I Art. 34, Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
3766551	10/12/2024 17:29






A. Datos de la Unidad

1	Dominio	2	Número de Chasis
	DEU645		8EMP09430YA000014

33a	Marca	4	Modelo	5	Año
	MALDONADO		AC-PL		2000

B. Caracteristicas de Modelo

6	Categoría	7	Tipo de Vehículo	8	Tipo de Cabina	9	Tipo de Tren	10	Tipo de Tracción
	04		Acoplado		S/Cabina		1d2d		N/C

11	Cantidad de Asientos	12a	Tanques de Combustible	12b	Capacidad Total de Combustible	13	Tipo de Vinculación	14	Tipo de Super Estructura
	N/C		N/C		N/C		Ojal Toroidal		Caja Abierta

C. Pesos y Dimensiones

15	Altura	16	Ancho	17	Largo
	3.40 m		2.60 m		9.30 m

18	Longitud de Articulación	19	Centro de Carga	20	Longitud de la Super Estructura
	10.90 m		N/C		N/C

21	Distancia entre Ejes							22	Ancho del Eje Trasero	23	Longitud Voladizo Trasero
1°/2°	5.40 m	2°/3°	1.30 m	3°/4°	N/C	4°/5°	N/C		1.80 m		1.80 m

24a	Peso 1er eje	24b	Peso 2do eje	24c	Peso 3er eje	24d	Peso 4to eje	24e	Peso 5to eje
	2783 kg		2194 kg		2369 kg		N/C		N/C

25	Datos Complementarios

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
INSTEC MEC S A	Nombre: Leonardo Hueso	

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA SI	PASAJEROS (--------)	VTIL (--------)	PARTICULAR (--------)
CRT 080-055	FECHA 10/12/2024	HORA HI: 17:19 / HF: 17:33	Nro. 055-01180604

IDENTIFICACION DEL VEHICULO:

TITULAR: SEGURA JORGE ANDRES	DOMINIO **DEU645**	AÑO 2000

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	MALDONADO	AC-PL	8EMP09430YA000014
MOTOR			
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA -		TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE VTP -	PLANO VTP No. -

ANOMALIAS SEGUN CODIGO (CONTINUACION)



Leonardo Jorge [illegible]
Ingeniero Ind.
Mat. 11.0[illegible]

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Heredia Escudero	Ing. Hueso, Leonardo J. Mat. Nº 11070 (C.P.I.C.M.)

Certificado: U-863901

Escaneado con CamScanner