

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro.: 500005164263

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro.:
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA SI	PASAJEROS (---------)	VT/L (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 060-039	FECHA 21/10/2024	HORA HI: 09:08 / HF: 09:55	Nro. **039-01078366**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: JUAN ROCCA S. R. L.	DOMINIO **HDD113**	AÑO 2008

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	AXOR 1933 S	9BM958207BB584590
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM 926 LA EURO III	926921U0768155
TACOGRAFO	SIEMENS VDO		07020998
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACION PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.52
1		5359	16.81	18.06	6.92	66.33	CO(%)	HC(ppm)
2		4959	12.2	11.19	8.28	48.08	NOX	
3							RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	93.0 dBA
							INT. PASAJE	RPM. 3/4
TOTAL		10318				57.56	INT. CABINA	RPM. 3/4 Rel.
FRENO ESTAC.	2	10361	14.6	10.0	31.51	24.2	DERIVA	0.6 Km/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020501(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Amortiguadores y Soportes > Fijación defectuosa (al chasis y suspensión) (segundo eje - bujes inferiores con juego en ambos amortiguadores.)

050101(L) Emisión de Contaminantes > Sistema de Escape > Corrosión avanzada (cola de escape con principio de corrosión.)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Segovia, Jose Luis	Ing. Steffan, Gastón Mat. Nº: I013163(COPIME)

GASTON STEFFAN
ING. MECANICO
MATR. COPIME I 013063

Certificado: U-818695

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
6vWmzcEbw

Serie U

CERTIFICADO Nº 0818695

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- 01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: JUAN ROCCA S. R. L.
- 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30549765358
- 03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: RUTA 28 KM 1.9 S/N
- 04 CIUDAD/ MUNICIPIO: GENERAL RODRÍGUEZ
- 05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 1748
- 06 TELEFONO/ TELEFONE: 1138852768
- 07 E-MAIL/ E-MAIL(*): SCOPONI485@GMAIL.COM
- 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES

- 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **HDD113**
- 10 REGISTRO / RENAVAM: 105725
- 11 AÑO / ANO: 2008
- 12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

- 13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 21/10/2024
- 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 21/10/2024
- 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **21/10/2025**
- 16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: POL - CAR SAN ANDRÉS DE GILES S.A.
- 17 CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 060-039
- 18 RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. GASTON STEFFAN
- 19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: I013163(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

- 20 ALTURA / ALTURA: 3.70 m.
- 21 ANCHO / LARGURA: 2.50 m.
- 22 LARGO / COMPRIMENTO: 6.15 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

- 23 MARCA / MARCA: MERCEDES BENZ
- 24 MODELO/ MODELO: AXOR 1933 S
- 25 NUMERO/ NUMERO: 9BM958207886584590
- 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
- 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
- 28 TARA / TARA (*): -
- 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
- 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- 31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

- 32 NUMERO / NUMERO (*): 926921U0768155
- 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
- 34 POTENCIA / POTÊNCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

- 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- 37 TIPO/ TIPO: -
- 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

- 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CF
- 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: CAMIÓN TRACTOR
- 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- 42 MARCA/ MARCA (*): SIEMENS VDO
- 43 NUMERO/ NUMERO (*): 07020998

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

Ficha RCM AITA Nº: 3640003
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1090.0
ICM NRO 7357
GASTON STEFFAN
ING. MECANICO
MATR. COPIME I 013063

(*) La

ORIGINAL

CEROOCHOUNOOCHOSEISNUEVECINCO