Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
6UU2Fuakxx

Serie V

CERTIFICADO Nº 0052854

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: ARLETTAZ SA
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 33709951039
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: VICTORINO SIMON 1421
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: CONCORDIA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 3200
06 TELEFONO/ TELEFONE: 0345 4224196 4044714
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AD950YA
10 REGISTRO / RENAVAM: B128997
11 AÑO / ANO: 2019
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 24/01/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 24/01/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 24/01/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: MOTORTEST S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 040-016
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. JORGE ANDRÉS ROTUNDO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 41127(C.I.E.E.R)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA: 2,40 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2,60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 14,50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA: RANDON
24 MODELO/ MODELO: SR-CG-02+01
25 NUMERO/ NUMERO: 8B8GSRA3FKM008404
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*): -
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CPG CI CF CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

Ficha RCM AITA Nº: 3868001
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCEROCINCODOSOCHOCINCOCUATRO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



6UU2Fuakxx

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 521505351620

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-016	FECHA 24/01/2025	HORA HI: 16:18 / HF: 16:43	Nro. **016-01073970**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: ARLETTAZ SA	DOMINIO **AD950YA**	AÑO 2019

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	RANDON	SR-CG-02+01	8B8GSRA3FKM008404
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	2421	5.5	6.3	12.7	49.68
2	1774	5.69	4.43	22.14	58.15
3	2357	6.06	6.35	4.57	53.67
4					
TOTAL	6552				53.41
FRENO ESTAC. 3	6554	5.31	6.49	18.18	18.35

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020605(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Tensor, bujes con juego (3er eje)

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento (1ER EJE LADO DER)

070701(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Color de las luces no permitido

070702(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Ubicación incorrecta, fijación incorrecta (centrales tulipas)

070704(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Descripción libre (centrales)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Lauría, Gustavo	Ing. Rotundo, Jorge Andrés Mat. Nº: 41127(C.I.E.E.R)

Certificado: V-052854

Adjuntar fotos según lo descripto en el punto 8 del Anexo I de la Nota Disposición Nro: I-20 1 8-58-APN-SSTA#MTR.

Luego de verificar personalmente la unidad (cuyos datos se han detallado) y de revisar la documentación que se adjunta, se certifica que el rodado posee las condiciones reglamentarias para encuadrarla en la siguiente tipificación:

Dominio:	AD950YA
Tipificación:	Semirremolque 52.5 t
Categoría:	D
Configuraciones que aplica:	1D-2D, 3D, 1D-3D
Vigencia hasta:	01-01-2120

Documentación adjunta (detallar):

Profesional Interviniente

Jorge A. Rotundo
Ing. Electromecánico
Mat. CIEER Nº 41127

Firma:

Nombre y Apellido: Rotundo, Jorge Andrés

DNI (ARG) 26374249

Matricula : 41127

Foto ¾ donde se aprecie "Chapa Patente"



Certificado de Tipificación para Unidades de Transporte de Cargas

Razon Social: Motortest S.R.L.

Lugar y Fecha: Concordia Entre Ríos 24-01-2023

Información

Dominio	AD950YA
Tipo de Vehículo	Semirremolque
Categoría del Vehículo	O4
Marca	RANDON
Modelo	RANDON: SR-CG-02+01
Número Chasis	8B8GSRA3FKM008404
Año Modelo	2019
Dispocición de ejes original	1D-2D
Dispocición de ejes actual	1D-2D
LCM	251838
Tipo de suspensión	Combinada
Longitud de Articulación	12.9
Valor D	162
Dispone de sistema de enganche apto para el PBTC	SI - Tipo de Enganche: [Perno de Enganche]
Medidor de carga referencial	NO
Dispone ABS Original	SI
Dispone ABS No Original	NO
Dispone Freno Motor/Auxiliar	NO
Dispone EBS	NO
Dispone ESC	NO
Dispone RSS	NO
Dispone ACC	NO
Dispone paragolpes seguridad	SI
Dispone protección lateral	SI
Dispone de guardabarros y faldones	SI
Dispone Spring Chamber	SI
Dispone operación manual del freno de estacionamiento	SI
Dispone de neumáticos radiales	SI
Dispone de iluminación led	SI
Dispone de luces de giro amplio, antiniebla y retroceso con alarma	NO