PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-017	FECHA 28/01/2025	HORA HI: 09:40 / HF: 10:07	Nro. **017-01134449**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: LOPEZ LUIS RUBEN	DOMINIO **BXF786**	AÑO 1998

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	T113H 4X2 42 DSC TOP LINE	V2219155
MOTOR	SCANIA	113	3111211
TACOGRAFO	VDO		0130011045
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.45
1	4660	10.5	11.9	11.76	49.0	CO(%)	HC(ppm)
2	3600	8.56	9.25	7.46	50.43	NOX	
3							
4						RUIDO	
						EXT. ESCAPE	89.0 dBA
TOTAL	8260				49.62	INT. PASAJE	MOT. 3/4
FRENO ESTAC. 1	8260	6.89	7.58	9.1	17.86	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
						DERIVA	1.01 (m/Km.)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010401(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Extremos de dirección – Rótulas con juego

050104(L) Emisión de Contaminantes > Sistema de Escape > Modificaciones a los sistemas originales

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Marcianesi, Walter A. Mat. Nº: 11.068 Cat. A(C.P.I.G.M.) WALTER ALEJANDRO MARCIANESI INGENIERO INDUSTRIAL MAT. 11068 "A"

Página 1 de 1

Certificado: V-032560

1/1



628s1GtCd0

Antecedentes de la Actividad		
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-	521505290246
Antecedentes de las Modificaciones		
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-	-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	TRACTOR CON CAJA ABIERTA	
SENASA -		

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

https://alta-accic.org.ar/inicio.asp



MS V-0032560

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
628s1GtCd0

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	LOPEZ LUIS RUBEN
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 20231434217
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	CUBA 360 VILLA ADELA
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	CONCORDIA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	3200
06 TELEFONO/ TELEFONE:	0345156026995
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	ENTRE RÍOS
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	BXF786
10 REGISTRO / RENAVAM:	A483227
11 AÑO / ANO:	1998
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	28/01/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	28/01/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	28/07/2025
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	REVITE S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	080-017
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. WALTER A. MARCIANESI
19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO:	11.068 CAT. A(C.P.I.G.M.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.30 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	8.60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	SCANIA
24 MODELO/ MODELO:	T113H 4X2 42 DSC TOP LINE
25 NUMERO/ NUMERO:	V2219155
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	3111211
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CP CF CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	VDO
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	0130011045

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 3873280
Nro. de ICM: 301687
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1300.0

REVITE S.A.
WALTER ALEJANDRO MARCIANESI
ING. INDUSTRIAL
MAT. 11068-A

ORIGINAL

CEROCEROTRESDOSCINCOSEISCERO