Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
11sLQxIzO4

Serie V

CERTIFICADO Nº 0053601

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: ROJAS ESTELLA MARY
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 27175793122
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: HNOS. ESCALADA Bº VUELTA DEL
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: GOBERNADOR IGR. VALENTÍN
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 3342
06 TELEFONO/ TELEFONE: 03
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: CORRIENTES

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **BKJ501**
10 REGISTRO / RENAVAM: A680210
11 AÑO / ANO: 1997
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 07/01/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 07/01/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **07/07/2025**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: SEGURIDAD MECANICA S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 040-015
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. ROBERTO DARIO BOZZOLO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 40805(C.I.E.E.R)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
20 ALTURA / ALTURA: 3.10 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 6.80 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: SCANIA
24 MODELO/ MODELO: R113H 4X2 38 DSC 360
25 NUMERO/ NUMERO: V2217374
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): 3189541
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMION TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 3821584
Nro. de ICM: 186619
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0

(*) Llenado no obligatorio / Ítem de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCEROCINCOTRESSEISCEROUNO

501(L) Emisión de Contaminantes > Emisión Sonora (Ruido Exterior) > Ruido escape

903(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de o(Stop) > Intensidad luminosa menor o igual que luces de posición

02(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y Superiores > Descripción libre

DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
to	Almada, Walter E.	Ing. Bozzolo, Roberto Darío Mat. Nº 40805(C.I.E.E.R)



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 102105239678

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	TRACTOR CON PLATO
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

CNRT CONTROL DEL TRANSPORTE

FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
3821584	07/01/2025 07:55






A. Datos de la Unidad

1 Dominio	2 Número de Chasis	
BKJ501	V2217374	
33a Marca	4 Modelo	5 Año
SCANIA	R113H 4X2 38 DSC 360	1997

B. Características de Modelo

6 Categoría	7 Tipo de Vehículo	8 Tipo de Cabina	9 Tipo de Tren	10 Tipo de Tracción
N3	Camión Tractor	Dormitorio	1s1d	4x2

11 Cantidad de Asientos	12a Tanques de Combustible	12b Capacidad Total de Combustible	13 Tipo de Vinculación	14 Tipo de Super Estructura
2	2	600.00 l	Plato	Plato de Enganche

C. Pesos y Dimensiones

15 Altura	16 Ancho	17 Largo
3.10 m	2.60 m	6.80 m
18 Longitud de Articulación	19 Centro de Carga	20 Longitud de la Super Estructura
4.80 m	3.30 m	N/C

21 Distancia entre Ejes						22 Ancho del Eje Trasero	23 Longitud Voladizo Trasero
1°/2°	3.80 m	2°/3°	N/C	3°/4°	N/C	4°/5° N/C	2.50 m	1.10 m

24a Peso 1er eje	24b Peso 2do eje	24c Peso 3er eje	24d Peso 4to eje	24e Peso 5to eje
4233 kg	3196 kg	N/C	N/C	N/C

25 Datos Complementarios

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
SEGURIDAD MECANICA S R L N° Taller: 15	Nombre: Roberto Darío Bozzolo Matrícula: 40805	



...isterio de Transporte
...esidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
040-015	FECHA 07/01/2025	HORA HI: 07:30 / HF: 07:56	Nro. **015-01059217**

...IFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

...AR: ROJAS ESTELLA MARY		DOMINIO **BKJ501**	AÑO 1997

	MARCA	MODELO	NÚMERO
...SIS	SCANIA	R113H 4X2 38 DSC 360	V2217374
...TOR	SCANIA	DSC11	3189541
...COGRAFO			
...ITADOR			
...ARROCERIA -		TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.55
1		4233	9.93	10.34	3.97	48.81	CO(%)	HC(ppm)
2		3196	6.56	7.56	13.23	45.04	NOX	
3							RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	102.0 dBA
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		7429				47.19	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
FRENO ESTAC.	2	7430	5.17	6.04	14.4	15.38	DERIVA	0.46 (m/Km.)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010401(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Extremos de dirección – Rótulas con juego

020303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Mal estado de bujes (silenblocks)

050104(L) Emisión de Contaminantes > Sistema de Escape > Modificaciones a los sistemas originales

050501(L) Emisión de Contaminantes > Emisión Sonora (Ruido Exterior) > Ruido escape

070903(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Freno(Stop) > Intensidad luminosa menor o igual que luces de posición

071102(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y luces Superiores > Descripción libre

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Almada, Walter E.	Ing. Bozzolo, Roberto Darío Mat. Nº. 40805(C.I.E.E.R)

Certificado: V-053601


MS V-0053601
MERCOSUR
Secretaría
de Transporte
Ministerio de Economía
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
25
VALIDO HASTA
26
01
02
03
04
05
06
08
09
10
11
12
MS V-0053601