MENDOZA GOBIERNO Secretaría de Servicios Públicos

Escanea para ver certificado.

Fecha: 14/01/2025 Certificado: 2025000000115 Taller: PERFIL

Datos del titular		
Nombre	**CUIT**	**Dirección**
RUIZ DANIEL JORGE	20-13392952-6	LA SALADA S/N, San Carlos

Datos del Vehículo			
Dominio	BRC204	Certificado GNC	NO
Aditamento	01	Año	1998
Servicio	Servicio 1	Tipo	TCG
Marca	MALDONADO	Modelo	SRVC-135N
Motor	NO DEFINIDO	N° Motor	no POSEE
Chasis	MALDONADO	N° Chasis	50071483

Datos de la revisión			
Tipo	V	Peso	13621 Kg
ALineación	0.0 m/Km	Humos	0 %

-	Delantera	Trasera
Suspención Izquierda	0 %	0 %
Suspención Derecha	0 %	0 %
Eficiencia	41 %	57 %
Desequilibrio	0 %	0 %
Efic 3er y Desq 3er	00 %	00 %
Observaciones		

Resultado	Validez hasta
A - Aprobado	14/07/2025

Oblea
GPS: -32.9023488, -68.8586752

Aprobado

MENDOZA GOBIERNO Secretaría de Servicios Públicos

Escanea para ver certificado.

Fecha: 14/01/2025 Certificado: 2025000000114 Taller: PERFIL

Datos del titular		
Nombre	**CUIT**	**Dirección**
RUIZ DANIEL JORGE	20-13392952-6	LA SALADA S/N, San Carlos

Datos del Vehículo			
Dominio	BWA927	Certificado GNC	DIESEL
Aditamento	01	Año	1998
Servicio	Servicio 1	Tipo	TCG
Marca	SCANIA	Modelo	P9 H 4X2 38 DS
Motor	SCANIA	N° Motor	512375
Chasis	SCANIA	N° Chasis	V221822

Datos de la revisión			
Tipo	V	Peso	9191 Kg
ALineación	0.0 m/Km	Humos	16 %

-	Delantera	Trasera
Suspención Izquierda	0 %	0 %
Suspención Derecha	0 %	0 %
Eficiencia	62 %	54 %
Desequilibrio	05 %	05 %
Efic 3er y Desq 3er	00 %	00 %
Observaciones		

Resultado	Validez hasta
A - Aprobado	14/07/2025

Oblea
GPS: -32.9023488, -68.8586752

Aprobado


Lat: -32.9023488, Long: -68.8586752
SCANIA
250
COOPERATIVA DE TRABAJO PERFIL
14.01.2025 08:43
-32.92177, -68.79829
Elpidio González 4063, M5521

AproDat