



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 104105111515

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION



RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/ AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
hzGFu8iKzJ

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	MOINE LISANDRO JOSE
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 20264366179
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	GOBERNADOR MIHURA 2329
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	PARANÁ
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	3100
06 TELEFONO/ TELEFONE:	3436337931
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	NOTIENE@NOTIENE.COM
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	ENTRE RÍOS
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	IAF759
10 REGISTRO / RENAVAM:	A555499
11 AÑO / ANO:	2009
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	17/01/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	17/01/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	17/01/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	ISVA S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	100-054
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. ADRIAN ALEJANDRO BOVERI
19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO:	2-0100-6(C.I.E)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.20 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	13.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	GROSS
24 MODELO/ MODELO:	208403
25 NUMERO/ NUMERO:	8E92084039A333061
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	-
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	-
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CTE CF CP CMG CI
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

Ficha RCM AITA Nº: 3850880
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CEROCEROSEISUNOSEISTRESCINCO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

rodamientos en puntas de eje (RUEDA DERECHA DEL 2DO EJE Y AMBAS DEL 3RO - CON JUEGO)

020901(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Ejes Elevables > Accionamiento del ascenso/descenso del eje de remolque desde cabina de camión

030516(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Cintas frenos que sobresalen del perfil de las campanas (GUARDAPOLVOS DE FRENOS COMPLETAR FALTANTES)

040102(L) Chasis > Bastidor del Chasis > Torceduras, fisuras, dobleces, alargamientos, calentamientos, corrosiones (TRAVESAÑO DE FIJACION AMORTIGUADORES DE DIRECCION - FISURADO)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Boveri, Adrian Alejandro	Ing. Boveri, Adrian Alejandro Mat. Nº: 2-0100-6(C.I.E)

Certificado: V-061635