



ff9a7qQeAi

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, articulo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 504805113226

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- "
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISION TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-077	FECHA 29/11/2024	HORA HI: 08:08 / HF: 08:47	Nro. **077-01111094**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: ECOTRANS S.A.	DOMINIO **AD521MW**	AÑO 2019

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	VOLVO	FH 420 6X2 T	*9BVRG10C1KE861649*
MOTOR	VOLVO	D13	D13B016563C2E
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.31
1	5464	13.6	12.8	5.88	49.25	CO(%)	HC(ppm)
2	4565	11.1	12.3	9.76	52.25	NOX	
3	610	2.73	3.19	14.42	98.93		
4						RUIDO	
						EXT. ESCAPE	88.2 dBA
TOTAL	10639					INT. PASAJE	MOT. 3/4
FRENO ESTAC. 2	11249	8.13	8.86	8.24	53.39	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
					15.4	DERIVA	-0.08 (m/Km.)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Unsen, Gabriel Hernan	Ing. De Larrosa, Fausto Daniel Mat. Nº: 53917(C.I.P. B.A.)

Certificado: U-873481

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRO
AUTENTICAÇÃO ELETRON
ff9a7qQe

Serie U

CERTIFICADO Nº 0873481

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR-CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

17 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	ECOTRANS S.A. (*)
18 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30710038992
19 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	RUTA 9 KM. 227 Y 188
20 CIUDAD/ MUNICIPIO:	SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS
21 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	2900
22 TELEFONO/ TELEFONE:	0336154635453
23 E-MAIL/ E-MAIL(*):	FEDERICO@DONATELLILOGISTICA.COM.
24 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	BUENOS AIRES
25 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	**AD521MW**
10 REGISTRO / RENAVAM:	A754412
11 AÑO / ANO:	2019
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	29/11/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	29/11/2024
16 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**29/11/2025**
15 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	C.I.V.E.S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	100-017
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. FAUSTO DANIEL DE LARROSA
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	53917(C.I.P. B.A.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO

20 ALTURA / ALTURA:	3.60 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.52 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	6.87 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	VOLVO
24 MODELO/ MODELO:	FH 420 6X2 T
25 NUMERO/ NUMERO:	*9BVRG10C1KE861649*
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	15-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	24000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	D138016563C2E
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTÊNCIA(*):	420 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE P

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG CP CI CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACT
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCH

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

OPERADOR: ECOTRANS S.A.
Ficha RCM AITA Nº: 3739905
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1250.0

ORIGINAL

CEROOCHOSIETETRESCUATROOCHOUNO

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Unsen, Gabriel Hernan	Ing. De Larrosa, Fausto Daniel Mat. Nº: 53917(C.I.P. B.A.)

Certificado: U-873481