CRT 040-006	FECHA 26/12/2024	HORA HI: 15:37 / HF: 16:18	Nro. 006-01044160

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: GRUPO COLONIA S.A.	DOMINIO **AB157BY**	AÑO 2017
MARCA	**MODELO**	**NÚMERO**

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
5jrKqhvHo0

Serie **U**

CERTIFICADO Nº 0728839

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: GRUPO COLONIA S.A.
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30684829102
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: TUCUMAN Nº 387
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: SAN MIGUEL
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 1661
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 1133103900
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **AB157BY**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A471313
11 **AÑO** / ANO: 2017
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 26/12/2024
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 26/12/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **26/12/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** SUCESION DE DUSSET OMAR AMADO Y DUSSET KARINA
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 040-006
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. RAÚL ALESIO RAMBAU
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 41560(CIEER)

Ing. Rambau Raúl Alesio
Mat. CLE F R Nº 41560
Pcia. Fe Rm. de Gral.

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.70 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.50 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 6.60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: SCANIA
24 **MODELO**/ MODELO: P360 A6X2
25 **NUMERO**/ NUMERO: +9BSP6X200++H3894688+
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 24000
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): CATEGORÍA C (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 8283569
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): 360 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CPG CI CF CMG CP
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*): CONTINENTAL
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): 09611100

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 3801267
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 425.0
CATEGORIA C, PBTC=55.5TN

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSIETEDOSOCHOOCHOTRESNUEVE

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Fernandez, Nicolás F.	Ing. Rambau, Raúl Alesio Mat. Nº: 41560(CIEER)

Certificado: U-728839





5jrKqhvHo0

dentes de la Actividad

a/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con do Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 520205084162

dentes de las Modificaciones

de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo).	Nro:-
ación del Art. 33 (DNRPA)	
-	

dentes de las Reparaciones

e defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-006	FECHA 26/12/2024	HORA HI: 15:37 / HF: 16:18	Nro. **006-01044160**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: GRUPO COLONIA S.A. — DOMINIO **AB157BY** — AÑO 2017

	MARCA	MODELO	NÚMERO
IS	SCANIA	P360 A6X2	+9BSP6X200++H3894688+
OR	SCANIA	SCANIA	8283569
GRAFO	CONTINENTAL		09611100
ADOR	No	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
CERIA	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

-

UMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.87
	3943	8.49	10.35	17.97	48.71	CO(%)	HC(ppm)
	3183	7.57	7.58	0.13	48.52	NOX	
	666	2.16	1.91	11.57	62.29		
						RUIDO	
						EXT. ESCAPE	90.5 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
	7792				49.79	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
AL						DERIVA	0.85 (m/Km.
1	7792	7.34	6.88	6.27	18.6		

. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable cnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la O (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

20802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de damientos en puntas de eje (PUNTA DE EJE LADO DERECHO CON JUEGO)

010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación adecuada (PATENTE TRASERA)

030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (PARABRISAS CON URA)

010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas rorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (REPONER BANDAS REFLECTIVAS LANTERAS Y TRASERAS)

APTO

ADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO