Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
6hcJw6hngz

Serie **U**

CERTIFICADO Nº 0546133

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: FIDEICOMISO JOSA I (*)
02 **RUT / CUIT /** CNPJ / CPF: CUIT 30714750867
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: ARTURO CAPDEVILLA 13500
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: CÓRDOBA
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 5000
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 3516144088 3513734842
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): JOAQUIN.GUTIERREZ@TRANSPORTEJOSA.
08 **DEPARTAMENTO /** PROVINCIA / UF: CÓRDOBA

09 **MATRICULA / DOMINIO /** PLACA: **KSO576**
10 **REGISTRO /** RENAVAM: A698881
11 **AÑO /** ANO: 2011
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 22/11/2024
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 22/11/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: **22/11/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** VECOR S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 050-028
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. SILVIA ZENON
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 8312(C.I.E.C.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA /** ALTURA: 3.80 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 2.55 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 5.90 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA /** MARCA: VOLVO
24 **MODELO/** MODELO: FH 440 4X2T
25 **NUMERO/** NUMERO: *9BVAS02A0BE779680*
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT /** CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO /** NÚMERO (*): D13847479A1E
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CMG CF CI CP
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): CONTINENTAL
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): 08408286

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
OPERADOR: SUSTANCIAS S.A.
Ficha RCM AITA Nº: 3724890
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 735.0

(*) **Llenado no obligatorio /** Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCINCOCUATROSEISUNOTRESTRES

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 102505031837

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRP -	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 050-028	FECHA 22/11/2024	HORA HI: 16:01 / HF: 17:14	Nro. **028-01157996**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: FIDEICOMISO JOSA I	DOMINIO **KSO576**	AÑO 2011

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS VOLVO	FH 440 4X2T	*9BVAS02A0BE779680*
MOTOR VOLVO	D13A440	D13847479A1E
TACOGRAFO CONTINENTAL LIMITADOR No		08408286
CARROCERIA -	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES	BÁSCULA
1	5718
2	2461
3	
4	
TOTAL	8179
FRENO ESTAC. 2	8179

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
16.66	16.14	3.12	58.47
7.18	6.96	3.06	58.57
			58.5
6.8	6.65	2.21	16.76

GASES

BACHARACH	OPACIDAD 0.85
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	89.2 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	-4.85 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

070802(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Patente) > No funciona

10010102(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Leyendas y Números Identificatorios > Descripción libre (Defecto leyendas laterales (tara ,carga max y dominio))

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Mansilla Gigena , Mario	Ing. Zenón, Silvia Mat. Nº: 8312(C.I.E.C.)

Certificado: U-546133