Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
4WU33i4Pvc

Serie V

CERTIFICADO Nº 0148581

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: GOOD POINT LOGITICA SRL
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30714283525
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: AZCUENAGA 1074
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 1019
06 TELEFONO/ TELEFONE: 0
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF. CIUDAD DE BUENOS AIRES

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AF171QI**
10 REGISTRO / RENAVAM: B294163
11 AÑO / ANO: 2022
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N2

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 06/01/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 06/01/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **06/01/2026**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: REVISION TECNICA VEHICULAR GENERAL PAZ S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 060-118
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. HORACIO HECTOR VILLALBA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: IO12872(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 ALTURA / ALTURA: 3.40 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.50 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 7.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: MERCEDES BENZ
24 MODELO/ MODELO: ACCELO 815
25 NUMERO/ NUMERO: 8AB979026NA902091
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 8300
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NUMERO (*): 924991U1356206
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CF CP CPG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN RÍGIDO
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*): 10285892

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 3819880
Nro. de ICM: 187608
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 150.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROUNOCUATROOCHOCINCOOCHOUNO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martinez, Lucas G.	Ing. Villalba, Horacio Héctor Mat. Nº: IO12872(COPIME)

Certificado: V-148581



4WU33i4Pvc

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 106805032316
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	CAMION RIGIDO CABINA SIMPLE CAJA CERRADA
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 060-118	FECHA 06/01/2025	HORA HI: 13:00 / HF: 13:19	Nro. **118-01110305**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: GOOD POINT LOGITICA SRL	DOMINIO **AF171QI**	AÑO 2022

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	ACCELO 815	8AB979026NA902091
MOTOR	MERCEDES BENZ	MERCEDES BENZ	924991U1356206
TACOGRAFO LIMITADOR	CONTINENTAL No		10285892
CARROCERIA	-	TCCE (CAJA CERRADA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	2244	5.6	5.9	5.08	52.24
2	2390	6.5	6.3	3.08	54.59
3					
4					
TOTAL	4634				53.45
FRENO ESTAC. 2	4634	4.5	4.0	11.11	18.7

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 1.36
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	80.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	0.8 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (ESTADO DE BANDAS)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martinez, Lucas G.	Ing. Villalba, Horacio Héctor Mat. Nº: IO12872(COPIME)

Certificado: V-148581