MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013310235 OBLEA N° 252602646

Conductor	LEONARDO GONZALEZ			Titular	LEONARDO GONZALEZ
Documento	DNI 20839220			Documento	DNI 20839220
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	HBH584
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904965UO756335
Modelo	BMO 390	Año	2008	Chasis N°	8AB3900548A132519
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 30/08/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.04.050	SISTEMA DE FRENOS-FRENO DE SERVICIO: EFICACIA-EFICACIA FRENO DE SERVICIO INSUFICIENTE: (40)%. SUMA FUERZAS POR EJE: (14.610)/(19.960)/(%3)/(%4) KNW. PESO (8920) KGS.		
11.03.002	SEGURIDAD Y EMERGENCIA-OTROS: VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H. INGR.: 08:15:25	H. EGR.: 08:33:42	TTL: 00:06:25	TTE: 00:18:17

OBSERVACIONES

USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $57116,97

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 22/02/2025

#D:2

ORIGINAL

Impreso: 22/02/2025