MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona	6	Est. N°	1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013303943 OBLEA N° 252601511

Conductor	NESTOR ACOSTA			Titular	ALEJANDRO R. ACOSTA
Documento	DNI 5525294			Documento	DNI 30394188
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	EWO659
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904.925-00-611444
Modelo	BMO 390 1320	Año	2005	Chasis Nº	8AB3900535A130717
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 21/06/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
11.03.002	SEGURIDAD Y EMERGENCIA-OTROS: VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H. INGR.: 07:53:28	H. EGR.: 08:05:16	TTL: 00:08:59	TTE: 00:11:48

USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $57116,97

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 13/02/2025

Impreso: 13/02/2025

#D:1

ORIGINAL