MINISTERIO DE TRANSPORTE — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013296582 — **OBLEA N° 252600027**

Conductor	MANUEL ORBEGOSO			Titular	TURISMO ONE WAY S.R.L.
Documento	DNI 13792074			Documento	CUIT 30-71610750-3
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	ITZ740
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	611.981-70-107981
Modelo	SPRINTER	Año	2010	Chasis N°	8AC904663AE031040
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 11/08/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
09.04.002	ESTADO GENERAL DEL VEHICULO-PUERTAS: MARCOS, O CHAPERIO, DE PUERTAS/PORTONES EN MAL ESTADO EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA		
11.03.002	SEGURIDAD Y EMERGENCIA-OTROS: VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H. INGR.: 09:56:25	H. EGR.: 10:20:21	TTL: 00:13:54	TTE: 00:23:56

OBSERVACIONES

USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $58344,28

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 01/02/

Impreso: 01/02/2025