MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona	Est. N°
6	1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013308801 OBLEA N° 252602412

Conductor	ALEJANDRO G. MORGANTI			**Titular**	ALEJANDRO G. MORGANTI
Documento	DNI 20272232			**Documento**	DNI 20272232
Marca	MERCEDES BENZ			**Dominio N°**	IPA916
Tipo	VEHICULOS PESADOS			**Motor N°**	61198170106116
Modelo	SPRINTER	**Año**	2010	**Chasis N°**	8AC904663AE028701
Resultado	**APTO**			**Cert. GNC**	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 25/08/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS	
		DL	DG
02.01.006	LUCES REGLAMENTARIAS-FAROS FRONTALES: ALINEACION INCORRECTA DE FAROS FRONTALES		

Tiempos:	H. INGR.:	H. EGR.:	TTL:	TTE:
	09:59:58	10:12:06	00:06:13	00:12:08

OBSERVACIONES **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $57116,97**

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 20/02/2025

#D:1

ORIGINAL

Impreso: 20/02/2025