MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

vtv.gba.gob.ar

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 04 | Est. N° 4

INFORME DE INSPECCIÓN N° 1273517 **OBLEA N° 251759838**

Conductor	CAMPOFREDA LAUTARO R			Titular	Azcona Miguel Angel
Documento	40649750			Documento	26367057
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	GPR130
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904965U0739555
Modelo	BMO 390 VERSION 1315	Año	2007	Chasis N°	8AB3900548A132302
Resultado	APTO			Cert. GNC	0
VALIDO PARA CIRCULAR HASTA: 24/02/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS (TR.ESC.CONV)				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
301	ALINEACION DEL TREN DELANTERO (-1.00m/km)(máx. 15 m/km)		
429	EFICACIA FRENO ESTAC. (PES.) (27.85%)(mín. 15%)		
440	EFICACIA FRENO DE SERVICIO (51.00%)(mín. 45%)		
441	EFICACIA FRENO EJE DELANTERO (50.43%)		
442	EFICACIA FRENO EJE TRASERO (51.96%)		
450	DESEQUILIBRIO FRENO EJE DELANT (31.00%)(máx. 30%)	O	
453	DESEQUILIBRIO EJE DEL.IZQUIERD	O	
460	DESEQUILIBRIO FRENO EJE TRASER (10.00%)(máx. 30%)		
909	PARAGOLPE TRASERO.	O	
1021	HUMOS DE ESCAPE (DIESEL)(PESADOS) (0.00m-1)		
1041	NIVEL DE RUIDO DE ESCAPE (PESADOS) (89.00db)		
1060	NIVEL DE RUIDO DE BOCINA (89.00db)		

Tiempos: L 3	H. INGR.: 10:19	H. EGR.: 10:30	TTL: 3 MIN.	TTE: 10 MIN.

OBSERVACIONES

Caminios, Jorge Daniel

FECHA: 27/08/2024