MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona	Est. N°
6	1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013306288 OBLEA N°

Conductor	GUSTAVO MORALES			Titular	LUIS A. GRAF
Documento	DNI 29511116			Documento	DNI 13887418
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	EZL558
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	904.965-00-613277
Modelo	OH 1115L	Año	2005	Chasis N°	8AB3900535A130798
Resultado	CONDICIONAL			Cert. GNC	
VALIDO PARA CIRCULAR HASTA 27/02/2025				REVERIFICACION GRATUITA HASTA 27/02/2025	
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
01.01.004	IDENTIFICACION VEHICULO - MOTOR-NUMERO DE DOMINIO.: PLACAS DOMINIO ILEGIBLES EJE 1	X	

Reverificación SIN CARGO
Dentro del Plazo Indicado

Tiempos:	H. INGR.:	H. EGR.:	TTL:	TTE:
	09:20:35	09:42:49	00:10:29	00:22:14

OBSERVACIONES: USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $57116,97

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS/ I. CURA/A. ESCANO

FECHA: 17/02/2025

ORIGINAL

Impreso: 17/02/2025

#D:1