MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CERTIFICADO
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

INFORME DE INSPECCIÓN N° 25 000600013302721 R **OBLEA N°** 252601283

Conductor	MATEO LOPEZ			Titular	CARLOS E. LOPEZ
Documento	DNI 45431199			Documento	DNI 23859455
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio N°	GEV713
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor N°	611981-70-62303
Modelo	SPRINTER	Año	2008	Chasis N°	8AC39046637A962824
Resultado	APTO			Cert. GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 12/08/2025					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.02.003	LUCES REGLAMENTARIAS-LUCES DE POSICION Y PATENTE: NO FUNCIONAN LUCES DE POSICION EN PARTE TRASERA IZQUIERDA		
03.01.002	SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO-EXTREMOS: JUEGO O DESGASTE EXCESIVO DE EXTREMO DE DIRECCION EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA		
03.01.002	SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO-EXTREMOS: JUEGO O DESGASTE EXCESIVO DE EXTREMO DE DIRECCION EN PARTE DELANTERA DERECHA		

Tiempos:	H. INGR.: 12:25:39	H. EGR.: 12:39:25	TTL: 00:13:00	TTE: 00:13:46

OBSERVACIONES

Consultas al: 02320-442080

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING W MOTOS / J. CURA/A. LESCANO

FECHA: 11/02/2025

#D:3

ORIGINAL

Impreso: 11/02/2025

CamScanner