Buenos Aires Ciudad

VTV Verificación Técnica Vehicular

Certificado Verificación Técnica Vehicular

INFORME DE INSPECCIÓN Nº	OBLEA Nº	VENCIMIENTO	CÓDIGO
F11339977	04805897	04/2027	05675520

TITULAR: Vialseg S.A.

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: C.U.I.T.

DOMINIO	AÑO	MARCA	Resultado:
AF284DU	2022	TOYOTA	APTO

MODELO:	CLASIFICACIÓN:	CHASIS Nº	Fecha de inspección:
ETIOS AIBO 1.5 6M/T	UTILITARIO	9BRK29BT8N0224647	13/05/2025 10:03:06a.m.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEFICIENCIAS OBSERVADAS	TIPO DE DEFECTO
05.01.01	Sistema De Suspensión - Eficacia / Desequilibrio Amortiguadores Delanteros - Desequilibrio: Mayor a 30%. -	Observación

FRENOS			
Servicio	Eficacia (%)		57.56
	1º eje izda/dcha	2º eje izda/dcha	
Fuerza (kN)	1,848/1,806	1,217/1,289	
Desequilibrio	2.27	5.59	
Estacionamiento	Eficacia (%)		10.56
	1º eje izda/dcha	2º eje izda/dcha	
Fuerza (kN)	-	0,097/1,033	

EMISIONES	
Opacidad (m-1)K	-
CO Ralentí (%)	0
CO Acelerado (%)	0
HC Ralentí (%)	0
HC Acelerado (%)	0

ALINEACIÓN (m/Km)	1º eje	2º eje
	-2	0

SUSPENSION	
Eficacia (%)	
1º eje izda/dcha	2º eje izda/dcha
90/57,20	83,20/78
Desequilibrio (%)	
1º eje	2º eje
33	5

TIEMPOS	HORA INGRESO: 10:03 a.m.	HORA EGRESO: 10:18 a.m.	TTL: 9	TTE: 16

OBSERVACIONES

Planta Verificadora Herrera.

ORIGINAL

IMPPRESO: 13/05/2025 10:18:51a.m. PÁGINAS Página 1 de 1