Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
1EoTsel5A0

Serie V
CERTIFICADO Nº 0049102

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP [ ] VTC [X]

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolucion GMC 75/97.
Certifico que o veiculo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	ABUT TRANSPORTES S.A.
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30710706626
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	SANTIAGO MASSA 1305
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	CENTENO
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	2148
06 TELEFONO/ TELEFONE:	3401410612 3624544648
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	SANTA FE
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AF185YJ
10 REGISTRO / RENAVAM:	B4434
11 AÑO / ANO:	2022
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	19/02/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	19/02/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**19/02/2026**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	VECOR S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	050-028
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. MAURICIO A. GONELLA
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	34334522(C.I.E.C.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	3,65 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2,60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	7,14 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	SCANIA
24 MODELO/ MODELO:	G410 A4X2
25 NUMERO/ NUMERO:	+9BSG4X200++N3997496+
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	24000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	CATEGORÍA C (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	8386841
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTÊNCIA(*):	410 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CI CMG CF CP CPG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	10263989

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

Ficha RCM AITA Nº: 3924567
Nro. de ICM: 279268
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 800.0
TRACTOR PBTC hasta 55,5 Tn
Categoría "C" según Decreto 32/2018
Disposición SSTA 58/2018
Resolución SSTA 884/2018

ORIGINAL

CEROCEROCUATRONUEVEUNOCERODOS

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (patente trasera y delantera deteriorada)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (fisura insipiente)

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (barreros 1er eje)

090803(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Descripción libre (lomo guardabarros 3er eje)

1507(L) Documentación > Descripción Libre (TRACTOR PBTC hasta 55,5 Tn
Categoría "C" según Decreto 32/2018
Disposición SSTA 58/2018

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Dal Bo, Daniel Alejandro	Ing. Gonella, Mauricio A. Mat. Nº 34334522(C.I.E.C.)

Certificado: V-049102

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO





1EoTsel5A0

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	CAMIÓN TRACTOR CAB. DORMITORIO PLATO DE ENGANCHE
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (--------)	VTJL (--------)	PARTICULAR (--------)
CRT 050-028	FECHA 19/02/2025	HORA HI: 15:21 / HF: 17:24	Nro. **028-01162165**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: ABUT TRANSPORTES S.A.

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	G410 A4X2	+9BSG4X200++N3997496
MOTOR	SCANIA	G410 A4X2	8386841
TACOGRAFO	CONTINENTAL		10263989
LIMITADOR	Sí		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOMINIO **AF185YJ** AÑO 2022

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES	BÁSCULA
1	5812
2	2514
3	1274
4	
TOTAL	9600
FRENO ESTAC. 2	9600

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
14.44	14.39	0.35	50.57
6.81	6.51	4.41	54.01
3.81	3.91	2.56	61.77
			52.95
7.73	7.03	9.06	15.67

GASES

BACHARACH	OPACIDAD 0.60
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	89.3 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
DERIVA	-6.01 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020106(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > RESORTES HELICOIDALES - PULMONES DE SUSPENSIÓN > Pulmones de suspensión con anclajes flojos y/o en mal estado (pulmón de suspensión deteriorado 3er eje derecho)

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento (desgaste irregular neumáticos 2do y 3er eje interno)

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (patente trasera y delantera deteriorada)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (fisura insipiente)

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (barreros 1er eje)

090803(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Descripción libre (lomo guardabarros 3er eje)

1507(L) Documentación > Descripción Libre (TRACTOR PBTC hasta 55,5 Tn
Categoría "C" según Decreto 32/2018
Disposición SSTA 58/2018

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Dal Bo, Daniel Alejandro	Ing. Gonella, Mauricio A. Mat. Nº 34334522(C.I.E.C.)

Certificado: V-049102