
MS V-0035169

MERCOSUR

Secretaría de Transporte

REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)

VALIDO HASTA

25

26

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

# RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
7PDl9ieE4W

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETARIO: LOPEZ EDGARDO ALFREDO
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20182323382
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: BELTRAN Nº 935
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: SAN RAFAEL
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5600
06 TELEFONO/ TELEFONE: 02604435935
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: EEX833
10 REGISTRO / RENAVAM: A592222
11 AÑO / ANO: 2003
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 17/02/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 17/02/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 17/08/2025
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: EL TRÉBOL DE MENDOZA S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-026
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. MAIRA FLORENCIA PEÑA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 0005221(C.P.I.I.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
ALTURA / ALTURA: 3.10 m.
ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
LARGO / COMPRIMENTO: 6.20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
MARCA / MARCA: VOLKSWAGEN
MODELO/ MODELO: 17310
NUMERO/ NUMERO: 9BWVR82T33R315737
CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): 39714110701609580 24
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CF CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NUMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 3917484
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA

ORIGINAL

CEROCEROTRESCINCOUNOSEISNUEVE

RTO

Escaneado con CamScanner







7PDl9ieE4W

**Antecedentes de la Actividad**

| | |
|---|---|
| Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT | Nro:- 107805308827 |

**Antecedentes de las Modificaciones**

| | |
|---|---|
| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). | Nro:- |
| Denominación del Art. 33 (DNRP) | - |
| SENASA | - |

**Antecedentes de las Reparaciones**

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**REVISION A LA VERA DE LA RUTA**

| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION | CORRECCION EFECTUA FIRMA / ACLARACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

Escaneado con CamScanner

Transporte
a de la Nación

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO Revisión Técnica Obligatoria

Línea de Inspección Nº: 1

| | PASAJEROS (---------) | VTJL (---------) | PARTICULAR (---------) |
|---|---|---|---|
| 026 | FECHA 17/02/2025 | HORA HI: 12:23 / HF: 12:59 | Nro. **026-01078066** |

CLASIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: CC (Carga Interjurisdiccional)

| | | | |
|---|---|---|---|
| LOPEZ EDGARDO ALFREDO | | DOMINIO **EEX833** | AÑO 2003 |
| | **MARCA** | **MODELO** | **NÚMERO** |
| | VOLKSWAGEN | 17310 | 9BWVR82T33R315737 |
| OR | CUMMINS | 6CT AA | 397141107016095802 4 |
| ACOGRAFO | | | |
| LIMITADOR | | | |
| CARROCERIA - | | TPE (PLATO DE ENGANCHE) | - |
| - | | EXPTE. VTP - | PLANO VTP No. - |

**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:** CV

**CONTROL DE PESADA (Kg)**

| EJES | BÁSCULA |
|---|---|
| 1 | 3240 |
| 2 | 2880 |
| 3 | |
| 4 | |
| TOTAL | 6120 |
| FRENO ESTAC. 1 | 6120 |

**CONTROL DE FRENOS**

| FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA |
|---|---|---|---|
| 7.59 | 8.31 | 8.66 | 50.02 |
| 6.03 | 7.29 | 17.28 | 47.15 |
| | | | |
| | | | |
| | | | 48.67 |
| 7.5 | 7.0 | 6.67 | 24.15 |

**GASES**

| BACHARACH | OPACIDAD 0.08 |
|---|---|
| CO(%) | HC(ppm) |
| NOX | |

**RUIDO**

| | |
|---|---|
| EXT. ESCAPE | 84.0 dBA |
| INT. PASAJE | |
| INT. CABINA | MOT. 3/4 RAL. |
| DERIVA | 4.5 (m/Km. |

**C- TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO**

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA

M. FLORENCIA PEÑA
ING. INDUSTRIAL
MATRICULA A11469
EL TREBOL DE MENDOZA S.A

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| Apto | | Ing. Peña María Fl... |

Escaneado con CamScanner